

玉林AB罗克韦尔Kinetix 6500驱动器报警S02维修

产品名称	玉林AB罗克韦尔Kinetix 6500驱动器报警S02维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:AB 系列:6500
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

玉林AB罗克韦尔Kinetix 6500驱动器报警S02维修

AB Kinetix 6500驱动器报警S02维修

S 02 电机未配置。

相关电机未进行配置，无法使用。智能编码器故障或电机文件不正确。断电重启或复位驱动器。

确认 RSLogix 软件中选择了正确的电机。如果故障依旧存在，请更换电机。

CR03550、CR06550、CR10550、CE03550

CE06550、CE10550、CB03550、CB06550

CE10550

LR03565、LR06565、LR10565、LE03565

LR06565、LR10565、CE06660

CE03200、CE03250、CE03260、CE03550

CR03250、CR03550、CR03560、CR06250

CR06260、CR06550、CR10260、CR10550

CR20560、CB06250