

# 西门子屏开机看不清楚（暗屏）修完可以达到原厂标准

产品名称	西门子屏开机看不清楚（暗屏）修完可以达到原厂标准
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子显示屏修理销售 产地:西门子控制面板出售维修
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

### 西门子屏开机看不清楚（暗屏）修完可以达到原厂标准

暗屏跟黑屏有点像，就比如我司昨天收到的一个普洛菲斯显示屏维修品，故障现象据客户说是屏幕不亮，叫客户观察了指示灯都是亮的，那就肯定是触摸屏本身的问题了，具体故障点就不确定，得先检测，西门子触摸屏暗屏故障先检测才能报价。收到这个故障品后，西门子普洛菲斯触摸屏维修师傅安排检测，测量了也没有明显短路的情况，那就上电先观察一下，上电后确实如客户所说，屏幕是暗的，但是电源灯是亮的，这种一般主板故障的可能性不大，主要问题点还是在液晶或者高压、灯管部分，既然确定了大概故障点就从这几方面入手。不过检测之前还可以先调节一下屏幕的对比度，看是否这块出问题，调节对比度和亮度之后会不会好一些，如果调节没反应那就跟这个无关，拆开之后用灯去照液晶表面，发现能隐约看到字，触摸的时候也会有感应，那估计是灯管坏了，灯坏了就没有亮度了，自然导致普洛菲斯显示屏暗屏。

西门子屏开机看不清楚（暗屏）修理型号；OP7、OP17、OP27、OP177B、OP270、OP170B、OP277、OP77、OP37、TP27、TP7、TP178、TP177B、TP177、TP170、TP270、TP277、TP37、MP277、MP370、MP270、MP270B、MP377，OP27、OP270、OP170B、OP277、OP37、TP27、TP178、TP177、TP170、TP37、MP277、MP370、MP270、MP377、TP700，KP700，TP900，KP900，TP1200，KP1200，TP1500，KP1500，TP1900，KP1900，TP2200

西门子触摸屏白屏及黑屏及死机和触摸不灵维修,进不了系统界面等故障均可达到非常高的修复率,德国工业触摸屏维修，西门子触摸屏维修就找上海恒税电气,的西门子触摸屏维修专家,10年触摸屏维修经验,对于显示屏出现的大小故障均可轻松解决,一般故障当天即可修好,恒税电气公司配件齐全,还有专门的触摸屏检测仪器设备,修复好后装上设备即可投入使用,不影响企业生产任务。