

# 江门LENZE伦茨伺服驱动器启动无反应冒烟维修分析

产品名称	江门LENZE伦茨伺服驱动器启动无反应冒烟维修分析
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:伦茨Lenze 系列:EVS9321
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 江门LENZE伦茨伺服驱动器启动无反应冒烟维修分析

伦茨伺服驱动器维修启动无反应：当设备如果有烟冒出，请关闭电源并立即拔下伺服驱动器电源。如有必要，请使用灭火器。确保灭火器已获准用于电气设备。如果按下电源按钮后伺服驱动器不执行任何操作，则要做的件事是检查伺服驱动器是否已插入电源并且电源插座已打开。检查墙上电源插座是否正常工作。

江门伦茨伺服驱动器维修：伦茨伺服驱动器电源模块故障维修：

- 1.确保电源线已连接至主板。
- 2.检查电源线是否正常工作。您可以使用万用表或仅将电缆换成您知道可以使用的电缆来完成。
- 3.检查内部或外部电源开关是否已打开。
- 4.检查电源上的电压设置是否正确。
- 5.通过在另一台伺服驱动器上使用它来测试电源。它无法正常工作，请更换它。
- 6.如果伺服驱动器在操作系统启动之前死机，则可能是电源可能不够强大。检查电源是否为机器供电提

供必要的功率。

7. 请注意，如果伺服驱动器随机关闭，则问题可能出在电源风扇上。验证风扇是否在工作。

8. 检查主板上的风扇是否正常工作。系统可能因过热而关闭。确保系统上没有灰尘，如有必要，请更换风扇。

9. 当您听不到任何提示音时进行故障排除：