

江门发格伺服驱动器过电流故障维修

产品名称	江门发格伺服驱动器过电流故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:AB 系列:RAC
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

江门发格伺服驱动器过电流故障维修

江门发格伺服驱动器过电流故障维修,法格驱动器伺服电机维修

发格伺服驱动器过电流故障的原因及维修

伺服驱动器过电流故障这台器的故障表现是它的电流很大，在用仪器检测时发现已经超过了额定电流的好几倍的数值，用比较的说法这个被称为是短路过电流故障，

因为电流很大所以在检测出电流后便怀疑设备的电缆有可能会被烧毁，拆开机器检测线缆且为了不造成更大的故障因此对电缆线很仔细的排除，每一条线路都做了排查，在排除线路的故障后这才开始排除机器的大电流，首先调整电流的设置参数后去掉负载，更换了大型号的电阻后机器恢复了正常的运行。

1.电源问题：电源不太稳定的电网波动太大，可能造成A伺服驱动器发生故障。

2.传感器的问题：编码器的传感器可能会出现毁坏、出现接触不良的问题，造成伺服驱动器不能正常运转。

3.线路连接问题：线路连接不良或者信号线出现干扰，会影响驱动器的正常工作。

4.控制线路或是软件故障：控制模块线路出现异常、系统设置不规范或是程序流程发生错误时，也会导致伺服驱动器不能正常工作任务。