

# 西门子触摸式操作面板黑屏常见故障维修(快速现场解决)

产品名称	西门子触摸式操作面板黑屏常见故障维修(快速现场解决)
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

## 产品详情

西门子触摸式操作面板黑屏常见故障维修(快速现场解决)

西门子触摸屏常见故障现象维修：

- (1) 黑屏、花屏、白屏维修
- (2) 液晶屏老化所致，高压低，灯管老化维修
- (3) 液晶屏无显示，亮度看不清楚维修
- (4) 液晶屏显示竖条、显示横条维修
- (5) 通讯连接故障维修
- (6) 启动引导一半不动维修
- (7) 开机不能进入用户画面维修
- (8) 触摸屏玻璃破损维修
- (9) 更换触摸屏维修
- (10) 触摸偏移维修
- (11) 触摸屏不能触摸，或者一半可以触摸另一半不能触摸维修
- (12) 触摸屏不能校准维修

## (13) 触摸屏无背光维修

西门子人机界面触摸屏面板TP177A是TP 170A 触摸式面板的创新后续产品，触摸屏面板TP177A使用容易、方便，同时，触摸屏面板TP177A具有提高生产率，zui小化工程费用，减少生存周期成本的优势，适用于用于小型机器与设备的操作控制与监控。不管是加工自动化，还是过程自动化或楼宇自动化，它们在各个部门中有着广泛的应用。

### 基本信息

#### 中文名称

西门子触摸屏面板TP177A

#### 用户存储器

512 KB

#### 面板防护等级

IP 65

### 评 价

灵活性好

### 目录

1基本信息

2特点优势

### 基本信息

全图形化5.7" STN 蓝色:

4级灰度显示

丰富的图形功能:

位图, 量图, ...

用户管理

可纵向/横向安装

报警系统的报警级别可任意定义

多达 5 种语言联机切换, 全球通用 (包括亚洲和西里尔语言)

使用 WinCC flexible 高效组态 (最小授权;需要 WinCC flexible 2004 HSP 2 或以上)

特点优势

触摸屏面板TP177A可以通过免维护设计(不包括电池), 背光显示屏使用寿命长, 图片库, 带有现成的图形对象等方式降低维修和调试成本。触摸屏面板TP177A可全球使用:拥有可组态 32 种语言(包括亚洲和西里尔字符集), 在线可在多达 5 种语言间切换。同时, 触摸屏面板TP177A安装开孔与 TP 170A 的相同, 能与 TP 170A 兼容。

西门子触摸式操作面板黑屏常见故障维修(快速现场解决)