

南京西门子6RA7078-6DS22维修故障F004

产品名称	南京西门子6RA7078-6DS22维修故障F004
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	600.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7078-6DS22 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

产品详情

西门子系统6RA70主打产品直流调速器同步电动机开关电源电路中的交流电压故障排除:F004同步电动机开关电源电路中的交流电压常见问题(在运行状态 o4 时有有效)由每一个开关电源电路半波面积转换的开关电源电路电压有效值(直流电源平均值 \times 低值指数值), 尽量超出交流电压常见问题监管响应值P353P078.001 \times 开关电源电路同一相2个一样过零点之间的距离一定不能超过 450 度。倘若二个条件之一不能满足的故障时间擅于在基本参数 P086设置的“重启”时间, 则发现异常信息。自动重合闸后, 电子整流器在运行状态 o4 和 o5 等待工作标准电压在输出端子(一样对于励磁回路)处产生, 当不超过在基本参数 P089里加入的时间的时候不会发现异常信息。不确定性的故障问题:1.基本参数 P353 设置不正确2.同步电动机交流电压常见问题3.运行中入线直流接触器断开4.在同步电动机电源的交流与沟通侧隔离开关已断5.功率零部件的隔离开关已断6.晶闸管打开脉冲电缆短路故障(电源线插头 X12, X14, X16 接到帮助负级, 携带工作标准电压)常见问题值:1.在同步电动机开关电源电路处(1U1, 1V1, 1W1)已经出现工作标准电压常见问题(当 P086 = 0 时)2.在运行状态 o4, 已经超过了在基本参数 P089 中添加的延时时间3.功率零部件的隔离开关已断4.工作标准电压常见故障持续时间超在基本参数 P086 (倘若 > 0)中添加的时长

西门子系统直流调速器6RA70通电运作说明F004故障排除, 西门子系统直流调速器故障排除: 无导出来, 开机屏幕不亮, 运作无励磁电压, 上电跳闸, 通电烧可控硅, 运行控制器炸, 速度无法控制, 主板故障, 控制板坏, 传动比出现异常, 开不了机, 过电压, 过压, 过热, 速度不稳, 电机抖动, 慢档不稳, 高速飞车, 电机不转等故障排除, 其他常见问题快速修复: 炸可控硅, 无说明, 控制器炸, 开不了机维修, 变频器无导出来, 无工作标准电压, 变频器起烟, 变频器出现异常声音, 变频器报警, 通讯不上, 带不动负载, 电机不转, 电机抖动, 操作面板说明 'E' 操作面板无展现, 工作标准电压导出来不平衡, 运行几分钟报过电压.断相、过电压、过压、欠压、过热、负荷、接地系统,出差错, 故障预测: FO29,F011,F026,F001,F002,F006, F008, F012,F052, 等故障预测维修。