

西门子工控机不开机屏幕不亮（主板坏、上电黑屏）

产品名称	西门子工控机不开机屏幕不亮（主板坏、上电黑屏）
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

产品详情

西门子工控机不开机屏幕不亮（主板坏、上电黑屏）

西门子工控机常见故障开机白屏，西门子工业电脑白屏维修，西门子显示屏开机白屏维修：我公司是专业从事西门子工控机，工业控制化系统维修领域内的设备为主，涉及行业之广泛，如：机械制造，磨具加工,液压，光伏能源、半导体、纺织、线缆电器制造，能源装备，塑料、医疗、环保、冶金、造纸、汽车电子、钢铁、化工、锅炉控制、炼油、石化、光纤、橡胶、能源发电、装饰材料，铝板等行业，因为专业，所以卓越。

西门子工控机常见故障开机白屏：1、检查显示器是否与主机连接正常；

2、另外插一块显示卡查看是否能正常显示；

3、清除CMOS（可能设置有错误）或者更换BIOS；

4、更换CPU板（主板集成显卡）或显示器。

五、开机后报警显示器上没有任何显示：

1、打开机箱盖查看内存条是否安装或者松动；

2、拔掉内存条开机后报警声是否相同；

3、清除COMS（可能设置有错误）或者更换BIOS；

4、更换显示卡或外插一块显示卡（主板集成显卡）；

5、一般长音为内存条的故障；连续短音分为两种：一种是显卡报警另一种是BIOS报警；能进入系统但有

间隔的短音，在主板BIOS下有一项CPU温度报警设置，当CPU温度到达设置时主板会发出有间隔的短音报警

机箱中包括工控电源、无源底板、风扇。工控电源：它是为N小时不间断开机服务的，所以它的性能较好，主要需注意的是尽量减少灰尘的进入，防止灰尘影响风扇的运行。防止瞬时断电，瞬时断电又突然来电往往会产生一个瞬间极高的电压，很可能“烧”坏电脑，电压的波动（过低或过高）也会对电脑造成损伤。因此，应尽量配备电源。另外，还应防静电、防雷击。

西门子工控机开机出现白屏修复型号：PC670工控机维修，PC677/PC677C/PC677B工控机维修，PC877/P
C870/PC827B/PC847C工控机维修，PC647C/PC647B/PC620工控机维修C7/PCF115工控机维修，PC547D/P
C547C工控机维修，PCU20维修，西门子SIMATIC IPC347D工控机维修

西门子工控机不开机屏幕不亮（主板坏、上电黑屏）