

鸡蛋喷码机断墨的原因及如何解决

产品名称	鸡蛋喷码机断墨的原因及如何解决
公司名称	北京科诺达喷码标识设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京市大兴工业区金辅路甲2号
联系电话	010-52644778 13833665799

产品详情

[鸡蛋喷码机](#)

断墨的因素：温度，湿度，打印速度，电压，负压，管路，墨水喷头状况等都是鸡蛋喷码机出现断墨的因素。鸡蛋喷码机出现轻微断墨，50CM-100CM时出现断针越来越多，清洗喷头后正常，反复出现。此时主要由温度，湿度，电压，负压，墨水粘稠度及喷头轻微损耗造成。重度断墨，30CM内严重断针。主要由电压偏离太多，喷头严重损耗，管路堵塞或漏气，墨水质量问题。

鸡蛋喷码机出现断墨时解决的办法：电压调整至32-34左右，调整副墨罐高度，温度16-27，湿度30-50，检查管路，墨水粘稠增对清洗液2-5%，适当降低打印速度，冲洗喷头，检查喷头管路及副墨罐是否有空气孔，如采用上述办法不能起到作用，基本为墨水品质及喷头老化造成。鸡蛋喷码机於墨水的要求：由于鸡蛋喷码机喷墨列印设备具有低成本、高速、高效等优势，列印的效果与墨水的性能息息相关。

如果大家有什么不懂得可以询问北京科诺达喷码标识设备有限公司，专业生产鸡蛋喷码机、手持喷码机、板材喷码机、管材喷码机、北京喷码机。www.kndpm.com

相关文章：[北京喷码机的组成部件及功用](#)

[手持喷码机的应用领域](#)

友情链接：

[楼梯](http://www.szlouti.com) www.szlouti.com

[北京喷码机](http://www.kndpm.com) www.kndpm.com

[桁架](http://xldhjc.com) http://xldhjc.com

[钢木楼梯](http://www.yiyuanlouti.com) www.yiyuanlouti.com

[羊绒裤](http://www.yw9988.com) www.yw9988.com

[聚结滤芯](http://www.hengchuanlx.com) www.hengchuanlx.com

[油水分离网](http://www.hengchuangl.com) www.hengchuangl.com

[阁楼楼梯](http://www.szlouti.com) www.szlouti.com

[楼梯配件](http://www.yiyuanlouti.com) www.yiyuanlouti.com

[手持喷码机](http://www.kndpm.com) www.kndpm.com

[拉毛裤](http://www.yw9988.com) www.yw9988.com

[滤油机滤芯](http://www.hengchuanlx.com) www.hengchuanlx.com

[桁架厂家](http://xldhjc.com) http://xldhjc.com