

六条必备混音技巧 适用于家庭音乐工作室

产品名称	六条必备混音技巧 适用于家庭音乐工作室
公司名称	东莞东源音响灯光工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市莞城区旗峰路1号
联系电话	0769-23365786 15019091676

产品详情

第一：KTV音响使用中 [专业音响](#)与功率放大器配置不合理

很多不懂得KTV音响保养知识的朋友认为功率放大器的输出功率太大，造成高音单元的损坏，其实并不是如此，在KTV中扬声器一般可以承受3倍于额定功率的大信号冲击，瞬时可承受5倍于额定功率的峰值冲击而不会有问题的。因而，不是因意外强冲击或话筒长时间啸叫，而由功率放大器功率大而烧高音单元的情况是极少出现的。

KTV中使用的专业音响如果 [东莞音响](#)与功率放大器配置不合理自然回烧坏音响。

第二：如果分频器使用不当那么同样也会烧坏KTV音响

在设备使用过程中如果输入端分频点使用不当或者扬声器工作频率范围不合理那么自然也导致高音单元烧坏。这一原因很对音响保养人员应当了解。

第三：均衡器调试不当也同样致使其烧坏

在设备使用中均衡器的调整至关重要，有关均衡器调试我们在调音技巧中给大家介绍过，今天在[KTV音响](#)保养中我们就不多给各位介绍了。

除了以上三点之外音量调节也对其有一定的影响。

总而言之在KTV音响保养中我们必须要了解这些使设备损坏原因，只有这样才能更好的做好设备保养。