

# 成都西门子6RA7075-6DS22报故障F001维修

产品名称	成都西门子6RA7075-6DS22报故障F001维修
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	900.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7075-6DS22 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

## 产品详情

西门子系统6RA70直流调速器运行日报F004故障说明此设备存有某类常见故障。主要原因需要进一步确诊，但一般情况下，该常见故障可能和几个问题相关：1.

控制回路难题：可能是因为控制回路无效或者部分毁坏所导致的常见故障。2.

电源电流难题：假如开关电源电压低或太高，机器设备可能汇报F004常见故障。3. 整流器/整流电路难题：该常见故障可能和整流器/整流电路的问题有关系，比如IGBT或二极管常见故障。4.

通讯难题：机器设备可能试着与其它控制板或设备创建通讯，但并不能取得成功，造成出现异常。5. 手机软件或程序编写难题：某些情况下，该常见故障可能是因为手机软件或程序编写难题所引起的。要解决这些问题，好应用专业技术人员进行诊断和维护。在重置后依然存在同样的常见故障，表明此设备依然存在难题，而且需要更深层次的故障处理和维修。不必试着手动式改动电源电路，因为他们可能会导致更多毁坏。故障预警参照F001 电子板电路故障F004 开关电源线路板断相常见故障F005

激磁板常见故障F006 欠电压常见故障F007 过压常见故障F008 F009 入线电流频率常见故障F011 GSST1

电文常见故障F012 GSST2 电文常见故障F013 GSST4 电文常见故障F030

电枢电流太大造成单脉冲封禁F031 速度调节器监管F038 超速行驶F040 常见故障激活F042

限速机常见故障F046 仿真模拟可以设置键入常见故障F048 伺服电机常见故障F050 提升未通过F052

提升终断F062 内部结构存储芯片常见故障1.西门子系统直流控制器6RA70介绍