

阜阳机械加工|阜阳机械加工价格|阜阳姚家机械加工有限公司

产品名称	阜阳机械加工 阜阳机械加工价格 阜阳姚家机械加工有限公司
公司名称	阜阳市姚家机械加工有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	阜阳安徽省阜阳开发区京九农资建材市场
联系电话	0558-2566166 13966801681

产品详情

阜阳机械加工|阜阳机械加工价格|阜阳姚家机械加工有限公司 阜阳姚家机械加工工艺 是指用机械加工的方法改变毛坯的形状、尺寸、相对位置和性质使其成为合格零件的全过程，加工工艺是工人进行加工的一个依据。 机械加工工艺就是在流程的基础上，改变生产对象的形状、尺寸、相对位置和性质等，使其成为成品或半成品，是每个步骤，每个流程的详细说明，比如，上面说的，粗加工可能包括毛坯制造，打磨等等，精加工可能分为车，钳工，铣床，等等，每个步骤就要有详细的数据了，比如粗糙度要达到多少，公差要达到多少。 技术人员根据产品数量、设备条件和工人素质等情况，确定采用的工艺过程，并将有关内容写成工艺文件，这种文件就称工艺规程。这个就比较有针对性了。

阜阳姚家机械加工制订工艺规程的步骤 1) 计算年生产纲领，确定生产类型。 2) 分析零件图及产品装配图，对零件进行工艺分析 3) 选择毛坯。 4) 拟订工艺路线。 5) 确定各工序的加工余量，计算工序尺寸及公差。 6) 确定各工序所用的设备及刀具、夹具、量具和辅助工具。 7) 确定切削用量及工时定额。 8) 确定各主要工序的技术要求及检验方法。 9) 填写工艺文件。