

西门子工控机个别按键死机不启动白屏看不清楚维修

产品名称	西门子工控机个别按键死机不启动白屏看不清楚维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:工控机白屏不清楚 PC677:工控机按键死机了 德国:工控机黑屏无显示
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子工控机个别按键死机不启动白屏看不清楚维修

西门子工控机开不了机维修中心，主板维修范围：

- 1、芯片级主板维修,解决死机及开机无显示和开机掉电等故障，并提供BGA服务。
- 2、更换各类工控配件，如：LCD显示屏、键盘、光盘驱动机芯等。
- 3、解决工控机在使用过程中出现的黑屏、花屏、开机不能点亮等故障。
- 4、机器内部除尘及整机保养等服务。
- 5、解决工控机各种故障报错。

西门子工控机常规故障应对措施：

- 1、定期检查CPU风扇和主机电源风扇 工控机的散热主要通过CPU风扇和电源风扇进行。当CPU风扇损坏时，CPU的温度升高，易造成工控机“死机”。生料配料站就发生过这种现象。经常检查工控机的风扇，及时更换损坏的风扇。中控室的工控机出厂时CPU只加装了散热片，没有风扇。后加装专用散热风扇，CPU的温度降低了近5 。

2、经常清理临时产生的文件 工控机在运行时，会产生大量的临时文件如Temp文件，这些文件占用着硬盘和系统资源，影响工控机处理信息的速度。定期检查硬盘并删除临时性文件，提高工控机处理信息的速度。

3、经常维护系统 因编辑控制程序等原因，系统中加装了其它应用软件，太多的应用软件会让工控机的运行速度越来越慢。因此每隔一段时间，对工控机做一次全面的维护，点击“开始” “程序” “附件” “系统工具” “维护向导”，然后点击“确定”按钮即对工控机进行全面的维护，这样能使工控机保持佳状态。对硬盘好每隔1个月就做1次“硬盘碎片整理”，整理之后能加快程序运行速度

西门子工控机个别按键死机不启动白屏看不清楚维修