

西门子6RA7078-6DS22-0炸机湖州快速维修

产品名称	西门子6RA7078-6DS22-0炸机湖州快速维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	西门子:调速器炸模块 6RA70:调速器炸机 德国:调速器无显示 无输出
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子6RA7078-6DS22-0炸机湖州快速维修 西门子直流调速器故障；无输出，开机无显示，启动无励磁电压，上电跳闸，通电烧可控硅，运行模块炸，速度不可控,主板故障，控制板坏，转速不转不了机，过流，过压，过热，速度不稳,电机抖动，低速不稳，高速飞车，电机不转等故障维修。西门子直流调速器报警面板无显示维修 降速中的过电流当负载的惯性较大，而降速时间设定得太短时，也会引起过电流。因为，降速时间太短，同步转速迅速下降，而电动机转子因负载的惯性维持较高的转速，这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。处理方法 启动时一升速就跳闸，这是过电流十分严重的现象，主要检查

工作机械有没有卡住

负载侧有没有短路，用兆欧表检查对地有没有短路

变频器功率模块有没有损坏

电动机的起动转矩过小，拖动系统转不起来 启动时不马上跳闸，而在运行过程中跳闸，主要检查

通常是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下，更换整流桥。在现场处理故障时，应重点检查用户电网情况，如电网电压，有无电焊机 有污染的设备等。变频器维修逆变模块损坏 通常是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后，测驱动波形良好状态下，更换模块。选择合适的档位很多人不太明白洗衣机的变频器以价格适中性能可靠等优点深受客户喜爱，在市场全面获胜；

西门子6RA7078-6DS22-0炸机湖州快速维修 西门子直流调速,快速维修故障,速度不稳,不出力,输出电压低,烧可控硅,无励磁电压,烧保险,无显示,点击抖动,启动电机不
有报警,F030,F031,F005,F068,F052,F004,F042,F040,F052等,单板C98043直流电源板脉冲触发板维修,CUD1 C98043直流控制主板维 修,C98043励磁板维修,配件齐全,大小功率通修,几小时内可修好,*,负载波形测试,触

发脉冲波形测试,专家级西门子直流6RA70直流调速器维
场调试,上海西门子6RA70直流调速器报警故障说明,6RA70电源板维修,6RA70直流CUD1板维修