

西门子TP900触摸屏进不了系统快速维修

产品名称	西门子TP900触摸屏进不了系统快速维修
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	800.00/件
规格参数	西门子:黑屏 TP900:花屏 德国 上海:无显示
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

产品详情

西门子TP900触摸屏进不了系统快速维修，西门子触摸屏TP120012寸触摸屏坏进不去系统维修，SIEMENS 西门子TP1200触摸屏进不了系统快速维修，西门子TP1200触摸失灵不能触摸，西门子 TP120012寸触摸屏坏维修，西门子KTP1200触摸屏，西门子触摸屏维修：西门子按键屏维修、白屏、花屏、黑屏、通讯故障、无显示、触摸失灵、、 西门子触摸屏TP120012寸触摸屏坏进不去系统维修，西门子工控机维修：PC U50、PCU20、PCU50.3、开不了机、进不了系统、来回重启、黑屏

西门子整流单元维修：6SE70整流回馈单元、跳闸、无直流输出、电压低、烧保险、、 现场实际情况

1、现场使用的触摸屏均为西门子精致型TP1200触摸屏。 2、TP1200触摸屏每台均有死机现象，死机后需重新上电后才能使用，每一台触摸屏都有多次死机现象发生，触摸屏离控制室远的愈加频繁。

3、TP1200触摸屏的其中一台业已更换过一台全新的同型号触摸屏，但更换后死机的故障现象依旧。

4、除频繁死机外，所有触摸屏还有触摸不良现象。 西门子操作面板：

1.无法进入系统，光标对角来回移动，进入黑屏（左上角一小光标闪）现象。

2.上电后，提示无引导系统，重新启动。无法进入OS更新恢复出厂设置模式。主要包括：TP700，KP700，TP900，KP900，TP1200，KP1200，TP1500，KP1500，TP1900，KP1900，TP2200，KP2200

主要型号：6AV2124-0JC01-0AX0TP900 6AV2124-0MC01-0AX0TP1200 6AV2124-0QC02-0AX0TP1500

6AV2124-0UC02-0AX0TP1900 6AV2 124-OXCO2-OAXOTP2200

西门子触摸屏故障维修专家，配件齐全，免费检测，收费低，各种故障当天修复。

西门子触摸屏开机黑屏什么原因及维修，一、触摸屏的种类与原理

触摸屏的基本原理是，用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触摸屏时，所触摸的位置(以坐标形式)由触摸屏控制器检测，并通过接口(如RS-232串行口)送到CPU，从而确定输入的信息。

触摸屏系统一般包括触摸屏控制器(卡)和触摸检测装置两个部分。其中，触摸屏控制器(卡)的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息，并将它转换成触点坐标，再送给CPU，它同时能接收CPU发来的命令并加以执行；触摸检测装置一般安装在显示器的前端，主要作用是检测用户的触摸位置，并传送给触摸屏控制卡。

西门子触摸屏常见维修故障：开机黑屏，启动无显示，运行白屏，上电进不去系统，死机，开不了机，花屏，蓝屏，通讯故障，主板坏，触摸不灵，按键无反应，不能触摸，电源坏，闪屏，无背光，背光暗淡，屏幕看不清楚等等故障快速修复，公司拥有先进、的检测仪器及专业维修工程师，如示波器、逻辑分析仪、集成电路在线测试仪、负载试验装备等，实现无图纸化芯片级维修，修复率达95%以上。西门子TP900触摸屏进不了系统快速维修