西格里石墨R6810西格里玻璃封装夹具

产品名称	西格里石墨R6810西格里玻璃封装夹具
公司名称	台州市鸿奈德碳素制品有限公司
价格	180.00/千克
规格参数	电阻率:标准 品牌:德国西格里石墨 颜色:黑色
公司地址	黄岩区北城街道北城开发区
联系电话	18006769399

产品详情

是一种高品质的石墨产品,它具有出色的性能和广泛的应用领域。作为台州市鸿奈德碳素制品有限公司的销售人员,我将为您介绍该产品的典型性质以及石墨在行业中的应用。

产品参数名称为密度、硬度(洛氏)、颗粒 μ m、电阻率、颜色、品牌。西格里石墨R6810的密度为1.83g/cm,硬度为95HR5/100,颗粒大小为7 μ m,具有标准的电阻率,颜色为黑色,品牌为德国西格里石墨。

首先,让我们来了解一下石墨的典型性质。石墨是一种由碳元素构成的晶态物质,具有许多独特的特性。其密度较低,使其成为轻质材料的。同时,石墨具有出色的导电性和导热性能,使其被广泛应用于电子、热管理和高温工艺等领域。

除了典型的特性,石墨还有许多其他的应用价值。在电池制造领域,石墨常被用作负极材料,因为它可以提供稳定的电导性能,同时具有优异的化学稳定性。此外,石墨在高温炉和真空炉的热管理中也扮演着重要的角色,其优异的导热性能可以帮助有效地传递热能,确保设备的正常运行。

在半导体和光电子行业中,石墨还常被用作导热材料和保护材料。对于高功率半导体器件来说,石墨材料可以帮助散热,提高设备的性能和寿命。在光学器件的制造过程中,石墨被用于制作封装夹具,以保护器件免受外界环境的影响。

返回到我们产品的介绍上,以其稳定的性能和可靠的品质广受行业认可。其密度为1.83g/cm,可以提供良好的力学支撑和结构稳定性。硬度为95HR5/100,表示其具有较高的抗压能力和耐磨性。颗粒大小为7μm,这种细微的颗粒大小可以为封装夹具提供更加均匀的表面光洁度,提高制造精度。

此外,西格里石墨R6810具有标准的电阻率,可以确保器件在工作过程中的稳定性和可靠性。其黑色的外观不仅有利于吸收热量,还可以提供视觉上的一致性和性。作为德国西格里石墨品牌,它代表着高品质

和可靠性,您可以放心选择和使用。

在使用时,有一些细节需要特别注意。首先,应确保仔细检查夹具的表面光洁度和清洁度,以确保其正常工作。同时,在进行封装过程中,应注意夹具的对准和定位,以避免产生偏差和不良的封装结果。

知识:

1. 什么是石墨的洛氏硬度?

洛氏硬度是一种常用于测量材料硬度的方法。对于石墨而言,其洛氏硬度可以表示其抗压能力和耐磨性,数值越高表示硬度越大。

2. 石墨的颗粒大小对封装夹具有什么影响?

石墨的颗粒大小决定了封装夹具的表面光洁度和制造精度。较细小的颗粒可以提供更加均匀的表面光洁度,从而提高封装夹具的性能和可靠性。

3. 为什么石墨在高温炉和真空炉中应用广泛?

石墨具有优异的导热性能和耐高温性,可以帮助传递热能并保持温度稳定。因此,在高温炉和真空炉中使用石墨材料可以提高设备的热管理效果,并确保物料的加热和处理过程顺利进行。

总结:

是一种出色的石墨产品,具有稳定的性能和可靠的品质。其密度、硬度、颗粒大小、电阻率等参数都为您提供了一个高品质的封装解决方案。在石墨行业中,石墨的导热性、导电性和化学稳定性使其在电子、热管理和高温工艺等领域有着广泛的应用。在选择和使用西格里石墨R6810时,请确保注意细节,以保证其正常工作和良好的封装效果。

作为台州市鸿奈德碳素制品有限公司的销售人员,我将竭诚为您提供相关的指导和支持,以确保您对产品的选择和使用有一个更好的了解和体验。如有任何问题或需求,请随时与我们联系。我们期待着与您合作,共创美好未来!

石墨产品因其优良稳定的特性,被广泛的应用于电子,冶金,化工,钢铁等各个领域。

石墨产品的主要特性:

- 1、耐高温:石墨块是目前已知的耐高温的材料之一.它的熔点为3850 ±50 ,沸点达4250 .它在7000 超高温电弧下10S,石墨的损失小,按重量计石墨损失0.8%.由此可见,石墨的耐高温性能是很突出的。
- 2、特殊的抗热震性能:石墨具良好的抗热震性能,即当温度突然变化时,热膨胀系数小,因而具有良好的热稳定性,在温度急冷急热的变化时,不会产生裂纹。
- 3、导热性和导电性:石墨具有良好的导热性和导电性.它与一般的材料相比,其导热导电性是相当高的.比不锈钢高4倍.比碳素钢高2倍.比一般的非金属高100倍。

- 4、润滑性:石墨的润滑性能类似于二硫化钼,摩擦系数小于0.1.其润滑性能随鳞片大小而变,鳞片愈大,摩擦系数愈小,润滑性愈好。
- 5、化学稳定性:常温下石墨具有良好的化学稳定性,能耐酸、耐碱、耐有机溶剂的腐蚀。

石墨块的主要用途:

- 1.用于碳化硅炉,石墨化炉等冶金炉,电阻炉做炉衬,隔热材料,导电材料以及不透性石墨热交换器。
- 2.制作各种模具,如:热压模具,静态铸造模具、离心铸造模具、压铸件模具、熔铸耐火材料模具等。
- 3.金属电解阴极,阳极材料。