

高精度全自动影像量测仪制作 智鹏精密测量仪器

产品名称	高精度全自动影像量测仪制作 智鹏精密测量仪器
公司名称	昆山智鹏精密测量仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦镇同舟路188-234号
联系电话	13584997877 13584997877

产品详情

影像测量仪是一种由高解析度CCD彩色摄像机、连续变倍物镜、彩色显示器、视频十字线发生器、精密光学尺、多功能数据处理器、2D数据测量软件与高精密工作台结构组成的高精度光学影像测量仪器。1. 高精度花岗岩底座、立柱及横梁，确保极高的稳定性及精度2.全铝合金工作台面及双层研磨光学玻璃3.进口高精P级直线导轨，高精度全自动影像量测仪加工，精密静音研磨丝杆，精度高，定位准4.三轴伺服马达驱动5.高解析度、高分辨率工业彩色CCD，确保拥有高质量的测量画面6.进口高清晰、高分辨率连续变倍镜头，可随时变换工作倍率7.进口高精金属光栅8.自动程控分区LED冷光源，可提供多角度照明

应该以少数目的量块组成所需尺寸的量块组，就是链原则的一种实际应用。变形原则：测量器具与被测零件都会因实际温度偏离标准温度和受力（重力和测量力）而产生变形，形成测量误差。在测量过程中，控制测量温度及其变动、保证测量器具与被测零件有足够的等温时间、选用与被测零件线胀系数相近的测量器具、选用适当的测量力并保持其稳定、选择适当的支承点等，都是实现变形原则的有效措施。高精度全自动影像量测仪是一种的测量设备，主要用于机械零件的尺寸测量、形位公差检测、表面粗糙度测量等。以下是关于高精度全自动影像量测仪批发的相关内容：品牌选择：高精度全自动影像量测仪的品牌较多，包括国外品牌如Leitz、Zeiss、NewView，以及国内品牌如基恩士、天准等。在选择批发品牌时，需要根据自身需求和预算进行选择。设备配置：根据测量需求和预算，选择合适的设备配置。例如，对于高精度的机械零件，可能需要选择高分辨率的相机和测量镜头、高精度的测头等。精度要求：根据测量需求，高精度全自动影像量测仪批发，确定设备的精度要求。高精度全自动影像量测仪的精度通常以微米或更小单位表示，需要根据实际需求进行选择。自动化程度：根据生产效率和质量要求，选择设备的自动化程度。一些品牌的全自动影像量测仪可以自动进行图像识别和定位，高精度全自动影像量测仪制作，提高测量速度和精度。售后服务：选择供应商时，应注意其售后服务质量，包括技术支持、设备调试、培训、维修等。在批发前，高精度全自动影像量测仪，应与供应商签订合同并明确售后服务条款。价格与批量优惠：批发高精度全自动影像量测仪通常会享受批量优惠，根据购买的数量和价格谈判，可以获得更优惠的价格。综上所述，批发高精度全自动影像量测仪需要考虑品牌、配置、精度、自动化程度、售后服务、价格等多方面因素，以满足实际需求并获得高的采购效果。

高精度全自动影像量测仪制作-智鹏精密测量仪器由昆山智鹏精密测量仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山智鹏精密测量仪器有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为

光学仪器具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!