

# 林州红旗渠伺服驱动器维修，主轴放大器维修林州维修站

产品名称	林州红旗渠伺服驱动器维修，主轴放大器维修林州维修站
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

报警说明：与 PMC、I/O Link 相关的系统报警。解决方法：确认红色字体部分内容，查阅对应通道 CH？，确认 I/O 回路故障电路。SYS\_ALM198 SOFTWARE SYSTEM ERROR

报警说明：该报警解决方法同 SYS-ALM197。SYS-ALM 199 NON MASK INTERRUPT 报警说明：PMC 模块，附加选项板等处理器上检测到异常 解决方法：O/D 系统，请更换系统主板。

对于分离式系统，请检查更换 PMC 模块、SLAVE PCB 等。SYS-ALM401 INTERNAL BUS INVALID ADDRESS % ===== SYSTEM ALARM FILE ===== D4F1-27.0 SYS\_ALM401 INTERNAL BUS INVALID ADDRESS MAIN BOARD 2008/05/18 17:00:01 PROGRAM COUNTER : 1007DEE0H ACT TASK : 0100FFFBH ACCESS ADDRESS : - ACCESS DATA : - ACCESS OPERATION : - BUS MASTER PCB : MAIN BOARD

```
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
00000000 00000000 00000000 00000000 FFBFFFFFF FFFFFFFF 7F889000 FFF90000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 BUS SLAVE PCB : CPU CARD
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
00 CPU CARD FFFF5007 2415FFFF 80020000
00000000 00020000 00000000 FFFFFFFF FFFFFFFF 7F889000 FF010000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 INFORMATION REGISTER
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
02 MAIN BOARD 30000000 00000000
18AC201A 01090000 00000000 00000000系统报警 SYS-ALM 总结 编号 审核 名称 页 16/23 变更内容 编写
年月日 版本 01 张强 新增加 BFM-WX-12-0 北京 FANUC 维修部 2013-11-10 彭凯 =====
===== 报警说明：CNC
外部总线地址非法。解决方法：更换主板或
CPU；另外，该报警可能是由于外来干扰引起，确认机床附近是否有干扰源，是否接地。SYS_ALM402
INTERNAL BUS INVALID ADDRESS % ===== SYSTEM ALARM FILE===== D4F1-27.0 SYS_ALM402
INTERNAL BUS INVALID ADDRESS MAIN BOARD(PMC) 2013/07/15 11:02:59
```