

株洲市芦淞区公司感应门报价

产品名称	株洲市芦淞区公司感应门报价
公司名称	株洲市荷塘区致远门控经营部
价格	1000.00/件
规格参数	送货范围:湖南周边 品牌:致远 公司地址:湖南株洲
公司地址	株洲市荷塘区新塘路1600号
联系电话	13973325267

产品详情

标题：

在株洲市芦淞区，我们是一家的自动感应门厂家，致力于为客户提供高品质的感应门产品。本文将为您介绍我们公司的感应门报价以及相关产品参数。

感应门报价如下：

每件价格：

产品参数：

1. 品牌：致远
2. 公司地址：湖南株洲
3. 送货范围：湖南周边

感应门材质：

我们的感应门采用优质材料制造，确保产品的耐用性和稳定性。主要材质包括：

1. 铝合金：感应门的外框架采用高强度铝合金材质，具有轻巧、耐腐蚀和抗压能力强的特点；
2. 钢化玻璃：感应门的门扇采用钢化玻璃材料，具有良好的透光性、强度高以及安全防护的特点；
3. 不锈钢：感应门的关键部件采用不锈钢材料，具有抗腐蚀、耐高温和易于清洁的特点。

故障原因：

1. 电源问题：感应门运行需要稳定的电源，若电源故障或电压不稳定，可能导致感应门无法正常工作。因此，建议用户定期检查和维修感应门所使用的电源系统；
2. 传感器故障：感应门通过感应器来探测人体或物体的接近，并进行门扇的开启与关闭。若传感器遭受损坏或故障，感应门可能无法正常工作。我们建议用户定期清洁和校准感应器，确保其正常运行；
3. 电路板问题：感应门的电路板是其控制系统的核心，若电路板遭受潮湿、老化或外力损坏等情况，可能导致感应门无法正常工作。我们建议用户避免将感应门安装在潮湿的环境中，并定期检查电路板的工作情况。

知识：

1. 感应门的安装要点：为了确保感应门的正常使用和安全性，安装过程中需要注意以下几点：
 - 安装位置选择：应选择通行人流较多、便于接触传感器的位置进行安装；
 - 安装高度调整：感应门的安装高度应根据实际需要进行调整，以确保人们的舒适度和通行顺畅；
 - 电源连接：正确连接感应门的电源，避免电源问题影响感应门的正常工作。
2. 感应门的维护保养：为了确保感应门的长期可靠运行，建议用户做好以下几方面的维护保养工作：
 - 定期清洁：感应门应定期清洁表面和传感器，以确保传感器的敏感度和门扇的透明度；
 - 防止碰撞：避免物体或车辆撞击感应门，以免损坏传感器和门扇；
 - 定期检查：定期检查感应门的电源系统、传感器和电路板，确保其正常工作。

问答：

1. 问：感应门适用于哪些场所？

答：感应门适用于各种人流较多的场所，如超市、商场、医院、办公楼等，能够提供便捷、安全的出入口通行体验。

2. 问：感应门的响应时间是多久？

答：感应门通常具有快速的响应速度，一般能够在1-2秒内完成开门或关门的动作，提供高效的通行体验。

3. 问：如何解决感应门无法正常开启或关闭的问题？

答：若感应门无法正常开启或关闭，首先检查电源供电是否正常，然后检查传感器是否受损或杂物遮挡，后检查电路板是否正常工作，如问题仍无法解决，请联系我们的售后服务团队获取进一步支持。

通过以上介绍，希望能为您提供关于感应门报价及相关产品参数的详细信息。如有更多疑问或需要进一

步咨询，请随时与我们联系。感谢您选择株洲市荷塘区致远门控经营部的产品！

一、故障原因分析

1.传感器问题：自动门的传感器是其核心部分，用于检测人体的移动并发送信号给电机。当传感器出现故障时，自动门将无法正常工作。这可能是由于传感器的灵敏度降低、精度失准，或者传感器被损坏导致的。这个问题是大家常见的一种自动门感应故障。

2.电机及控制系统问题：自动门的运行依赖于电机和控制系统。当电机或控制系统出现故障，自动门可能会表现出感应不灵的问题。例如，电机的扭矩不足，或者控制系统的电路板损坏等，都可能导致此故障。

3.电源问题：自动门的电源故障也可能导致感应不灵。例如，电源的电压不稳定，或者电源的电路板损坏，都会影响自动门的正常运行。

4.环境干扰：自动门也可能受到环境因素的影响，如磁场、电磁干扰等。这些因素可能会影响传感器的信号接收，从而导致自动门的感应不灵。