

广州智能垃圾分类设备 飞天精密机械制造

产品名称	广州智能垃圾分类设备 飞天精密机械制造
公司名称	昆山飞天精密机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市石牌相石路1668号
联系电话	13962650216 13962650216

产品详情

垃圾分类存在的问题

随着经济的不断发展，当前我国城市垃圾分类在社会化、市场化等方面开始新的尝试，但是覆盖面不高，工作推进难度较大，所以才由上海开始强制推行之后再逐步推行到全国各地。那么，我国城市垃圾分类目前存在哪些问题呢？

一、是居民的素质问题，主要是思想意识层面，很多人普遍存有“只图自己方便、不管公共利益受损”的心态。尽管很多城市在垃圾桶的设计及宣传上下了不少功夫，几乎每个路边垃圾箱都标注了“可回收物/不可回收物”，但还是难以让市民自发进行垃圾分类。

二、是与垃圾分类相互适应的硬件配套设施和精细管理问题。若居民完成垃圾分类，但后续干湿垃圾依旧混合运输，或湿垃圾运输过程中存在跑、冒、滴、漏等问题，以及不同垃圾运到处理点后，焚烧、资源化、回收等分类处理跟不上，都会极大影响垃圾分类的效果和积极性。与此同时，中国垃圾回收还存在热值较低、垃圾发电的效应不高等问题。

这些数据最后会自动形成决策图表，汇聚成一套大数据中心平台，为政府后续制定管理政策提供科学决策的依据。垃圾分类大数据中心平台结合当前先进的人工智能、物联网技术、云服务技术、空间地理信息技术和移动应用技术，涵盖了垃圾分类管理涉及的信息采集、垃圾管理、工程巡检等应用功能，以丰富的图形、数据界面展示，简化的操作功能模块，做到贴近智能垃圾管理实际，为垃圾分类行业领域智慧化、信息化提供高效管理和数据支撑服务。

2.1目前现状

无法远程实时了解现场垃圾情况

工作人员每天都要时刻巡逻垃圾桶溢满情况，如果垃圾溢满未及时处理，或者盖没有正常盖上，就会造成垃圾苍蝇问

题，导致周围居民投诉。无法保证处理时垃圾桶是否为空，容易浪费时间和垃圾收运车燃油费。

设备分散不能有效集中管理

由于垃圾桶分别再城市各个小区，智能垃圾分类设备，位置相对分散，无法对垃圾处理统计分析，留下重大隐患，无法第一时间了解灾害现

场情况，从而无法有效调度相关工作人员，细灾害可能酿造成无法挽救的损失

无法实时监管垃圾处理现场

垃圾箱桶里面环境比较复杂，存在一些易燃物，在夏天的时候，箱内部温度较高，稍有不注意，特别有一些遗弃的烟

头，容易发生垃圾易燃的事故。

环境恶劣，施工不方便

垃圾箱所处点位均为恶劣的室外环境，施工不方便，不能使用有效办法实现联网远程管理

广州智能垃圾分类设备-飞天精密机械制造由昆山飞天精密机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山飞天精密机械制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为公共环卫设施具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!