

美国SOR索尔压力开关6L-K45-N4-F1A 12L-N66-N4-B1A

产品名称	美国SOR索尔压力开关6L-K45-N4-F1A 12L-N66-N4-B1A
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

沥青在生产过程中挥发和燃烧时排出的大量的沥青烟，这些沥青烟里的荧光物质，致癌物质，苯，萘也挥发出来，虽然上层炉料挡住一部分，但绝大多数的沥青烟、从电弧炉口排放出来，对周围的环境和生产环境造成极大的污染；

[0006]3.电弧炉炉料烧结成的壳体只能生产一炉，每炉结束后都要讲上一炉结成的硬壳捣碎，捣碎的硬壳掉入炉内就会产生更大量的沥青烟和粉尘喷冒出来，工人工作现场就是在高温和大量的沥青烟里工作，其劳动强度和环境是很难忍受的；

美国SOR索尔电厂发电机组炉保系统压力开关+差压开关+温度开关

1L-K45-N4-F1A

4L-K4-N4-B1A

4L-K5-N4-B1A

4L-K45-N4-B1A

5L-K3-N4-F1A

5L-K5-N4-F1A

5L-K45-N4-F1A

6L-K2-N4-F1A

6L-K3-N4-F1A

6L-K45-N4-F1A

9L-K4-N4-F1A

9L-K5-N4-F1A

12L-K2-N4-B1A

12L-N66-N4-B1A

12L-K45-N4-B1A

12L- K614-N4-B1A

1NN-K45-N4-F1A

1NN-K45-N1- C1A

4NN-K2-N4-B1A

4NN-K5-N4-B1A

4NN-K4-N4-B1A

4NN-K45-N4-B1A

5NN-EE5-M4-F1A

5NN-K3-N4-F1A

5NN-K5-N4-F1A

5NN-K45-N4-F1A

6NN-K2-N4-F1A

6NN-K3-N4-F1A

6NN-K5-N4-F1A

6NN-K45-N4-F1A

6NN-EE5-M4-F1A

9NN-K4-N4-F1A

9NN-K5-N4-F1A

9NN-K45-N4-F1A

12NN-K2-N4-B1A

12NN-K4-N4-B1A

12NN-K5-N4-B1A

12NN-K45-N4-B1A

12NN-N66-N4-B1A

12NN-K614-N4-B1A

52NN-K116-N4-B1A

52NN-K117-N4-B1A

54NN-K117-N4-B1A

54NN-K118-N4-B1A

54NN-K118-N4-B1A(C1A)

56NN-K216-N4-B1A

56NN-K316-N4-B1A

101NN-K3-N4-C1A

101NN-K3-M4-C1A

101NN-K45-N4-C1A

201NN-K115-U9- C7A

201NN-K125-U9- C7A

203NN-EE105-U9-C7A

205NN-K115-U9-C7A

11V1-K45-N4-C1A

11V2-EF45-N4-C1A

44V1-K2-N4-B1A

44V1-K4-N4-B1A

44V1-K5-N4-B1A

[0007]4.为了生产在炉料里加入大量的沥青，使其结成一层硬壳作为一次性保温壳体，不但增加了很高的

生产成本，而且环境和排放都很难达标，治理费用也相应增加；

[0008]5.由于一次性的电弧炉料保温层不可控，保温性能也不理想，很难达到冶炼钛铁矿所需的还原温度，使冶炼时间加长，能耗高，产品质量无法保证；