

# 天津西门子6RA7085-6DV62维修F042

产品名称	天津西门子6RA7085-6DV62维修F042
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	800.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7085-6DV62 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

## 产品详情

西门子系统6RA70检修,西门子系统6RA7013检修,西门子系统6RA7018检修,西门子系统6RA7025检修,西门子系统6RA7028检修,西门子系统6RA7031检修,西门子系统6RA7075检修,西门子系统6RA7078检修,西门子系统6RA7081检修,西门子系统6RA7085检修,西门子系统6RA7087检修,西门子系统6RA7091检修,西门子系统6RA7093检修,西门子系统6RA7095检修.

F001 电子板电路故障 F004 开关电源线路板断相常见故障 F005  
激磁板常见故障 F006 欠电压常见故障

F007 过压常见故障 F008 F009 入线电流频率常见故障 F011 GSST1  
电文常见故障

F012 GSST2 电文常见故障 F013 GSST4 电文常见故障 F030  
电枢电流太大造成单脉冲封禁

F031 速度调节器监管 F038 超速行驶F040 常见故障激话 F042  
限速机常见故障

F046 仿真模拟可以设置键入常见故障 F048

伺服电机常见故障 F050

提升未通过

F052 提升终断 F062 内部结构存储芯片常见故障

直流电常见故障普遍，速率不稳定，不出力，电压低，烧晶闸管，无励磁电压，烧保险，无表明检修

西门子系统6RA70直流调速器报F042：是限速部分故障调速电机报F042故障问题查看:查验主要参数并改动，针对NPN型三极管，立即创建它ASA曲线图库;b，对很有可能经常会遇到的线路板，系统软件报;“工作电压过低，将环形变压器的基础接220V交流电，更接整流管，把红、黑电笔接线接。直流调速器通电激磁跳闸维修，西门子系统直流调速器运行跳闸维修，西门子系统6ra80直流调速器开机显示故障码检修