

码垛机发那科机器人维修，商丘市机器人维修一站式服务中心

产品名称	码垛机发那科机器人维修，商丘市机器人维修一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

决方式：拆换系统报警界面第3行标注的*可能毁坏部位。（轴卡概率较大）。SYS-ALM 423 DSP
DETECT ERROR SYS-ALM 426 SERVO WATCH DOG ALARM

故障说明：伺服电机手机软件（看门狗1）常见故障。解决方案：请拆换轴卡。SYS-ALM 427 SERVO ITP
WATCH DOG ALARM % =====SYSTEM ALARM FILE===== SERIES 30I G02C-49.4

SYS_ALM427 SERVO ITP WATCH DOG ALARM CPU CARD 2011/11/21 13:39:27 PROGRAM COUNTER :

1019D710H ACT TASK : 01000002H ACCESS ADDRESS : - ACCESS DATA : - ACCESS OPERATION : -

----- THE SYSTEM ALARM HAS OCCURRED, THE
SYSTEM HAS STOPPED. -----

故障说明：伺服电机手机软件出现异常。解决方案：请重新恢复 SRAM 数据信息；更换设备轴卡。SYS-
ALM 430 SERVO BUS PARITY ERROR

故障说明：之上报案均是伺服电机手机软件（看门狗1）常见故障。解决方案：请拆换轴卡。SYS-ALM

448 HSSB COMMUNICATION ERROR % ===== SYSTEM ALARM FILE===== SERIES 31I

G104-42.0 SYS_ALM448 HSSB COMMUNICATION ERROR(CH1) LSC 2013/03/06 15:09:23 PROGRAM

COUNTER : 100129CCH ACT TASK : 0100002EH ACCESS ADDRESS : - ACCESS DATA : -