

# 意大利ATOS液压比例阀DLAH-3A/PA-GK 24DC

产品名称	意大利ATOS液压比例阀DLAH-3A/PA-GK 24DC
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

## 产品详情

意大利ATOS比例阀DLAH-3A/PA-GK 24DC

意大利ATOS比例阀DLAH-3A/PA-GK 24DC

DAIKIN大金溢流阀JRP-G02-1-N-30

日本住友液压泵QT8N-200F-BP-Z

IHARVEST转角缸HLKW0401-CRH

PROPORTION-AIR比例阀QB2TBNICZP2.5BRG3DM5V1

PROPORTION-AIR流量阀PSRAPN

- 1、油液的粘度过大或过小，使用推荐液压油;
- 2、吸油滤网堵塞，清洗或更换滤网;
- 3、吸油管不密封或漏气，查出漏气，不密封处并进行修理或换吸油管;
- 4、液压电磁阀或手动阀没有闭合，清洗或更换;

- 5、副手动电磁阀应急按钮打开，合上应急按钮;
- 6、液压电磁阀通电，导致油从电磁阀里卸荷，检查电气线路;
- 7、电机旋转反向，检查重新连接;
- 8、溢流阀未正确安装到位，或调压未调好，检查并重新设定压力;
- 9、联轴器未安装到位，或选择不当，检查重新安装或更换;