

# 喷油器铜套(CH10728)CH11311 珀金斯发动机2306C-GG1/2/3原厂配件全国供应

产品名称	喷油器铜套(CH10728)CH11311 珀金斯发动机2306C-GG1/2/3原厂配件全国供应
公司名称	湖南承载机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市天心区刘家冲北路238号满庭芳家园三期601房-899（注册地址）
联系电话	19079192829 19079192829

## 产品详情

是一家专业提供汽车发动机配件的供应商。我们致力于为客户提供高质量的原厂配件，以确保发动机的优异性能和可靠性。在这篇文章中，我们将为您介绍喷油器铜套(CH10728)CH11311，这是适用于珀金斯发动机2306C-GG1/2/3的重要配件。

### 专业知识介绍：

喷油器铜套(CH10728)CH11311是一种用于保护喷油器的重要零件。在发动机运行期间，喷油器铜套承担着防止燃烧室高压汽油泄漏和喷嘴杆的摩擦等重要任务。这种铜套由高强度的铜材料制成，具有耐磨损、耐腐蚀和高温特性，确保喷油系统的正常运行。

对于珀金斯发动机2306C-GG1/2/3来说，喷油器铜套降低了燃油的泄漏风险，并确保燃油能够准确、均匀地喷入燃烧室。它的优异性能和高精度设计，使得发动机能够获得更高的燃烧效率和更低的排放。

### 细节指导：

在选择喷油器铜套时，客户需要注意以下几个方面：

- 原厂配件保证：**购买时请确保产品是\*\*原厂配件，以免影响发动机性能和使用寿命。
- 适配性：**请确保喷油器铜套适用于您的珀金斯发动机2306C-GG1/2/3型号，以免发生不兼容问题。
- 质量认证：**优质的喷油器铜套应具有ISO 9001质量管理体系认证，以确保其质量和性能符合行业标准。

常见问题解答：

问题一：喷油器铜套是否需要定期更换？

答：喷油器铜套通常在发动机正常使用情况下不需要定期更换。然而，如果您发现明显的泄漏或喷油器运行不正常的情况，建议检查并更换喷油器铜套。

问题二：喷油器铜套安装需要注意哪些问题？

答：在安装喷油器铜套时，请确保清洁安装位置，并使用适当的工具和技术进行安装。避免使用过大的力量或损坏喷油器铜套。

问题三：为什么选择原厂配件而不是替代品？

答：原厂配件经过严格的质量控制和测试，可确保其性能和耐用性。选择原厂配件可以保证发动机正常运行，减少因配件质量问题引起的故障和损坏风险。

总结：

喷油器铜套(CH10728)CH11311是珀金斯发动机2306C-GG1/2/3的重要配件之一。为全国范围内的客户提供高质量的原厂喷油器铜套。我们建议选择\*\*原厂配件，并且注意产品的适配性和质量认证。如果您有任何关于喷油器铜套的问题或需求，欢迎与我们联系，我们将竭诚为您提供支持和解答。