

大庆西门子6RA7028-6DV62故障维修F001

产品名称	大庆西门子6RA7028-6DV62故障维修F001
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	800.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7028-6DV62 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

产品详情

6ra70直流调速器报F004是什么原因及清除方式

同步电机开关电源里的直流电压常见故障

开关电源同一-相2个同样过零点间的距离一定不得超过450度。

假如二个条件之一无法满足的故障时间善于在主要参数P086
设定的"重新启动"时长,则出现异常信息内容。重合闸

后,电子整流器在运转状

态o4和o5等候工作电压在输出端子(一样针对励磁回路)处发生,当不超出在主要参数P089中加入的周期的时候不

出现异常信息内容。

可能性的故障现象:

主要参数P353设定有误

同步电机直流电压常见故障

运行时入线交流接触器断掉

在同步电机电路的沟通交流侧断路器已断

输出功率零部件的断路器已断

可控硅开启单脉冲电缆线短路(电源插头X12, X14, X16收到协助负极,带上工作电压)

晦一个开关电源半波面积换算的开关电源电压有效值(直流电均值x高值指数), 务必超过直流电压常见故障监控响应值

2个同样过零点间的距离一定不得超过 450度

假如二个标准之-无法满足的故障时间善于在主要参数

P086设定的”重新启动”时长, 则出现异常信息内容。重合闸后, 电子整流器在运转状

态o4和o5等候工作电压在输出端子(一样针对励磁回路)处发生, 当不超出在参数P089中加入的周期的时候不出现异常信息内容。