

# 威海，R-19热熔机，组合式打包机，易耗件

产品名称	威海，R-19热熔机，组合式打包机，易耗件
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	880.00/台
规格参数	名称:维修打包机 品牌:不限 型号:不限
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

## 产品详情

举例来说，一个2升/小时蒸发量的干燥器，采用闭环空气作为介质，其净热能消耗约82大卡/升水蒸发量，导热油锅炉的热效率为88%，则： $2\text{升/小时} \times 82\text{大卡/升} / 88\% = 1,86$ ，大卡/小时需要配备大约2万大卡的导热油锅炉。导热油锅炉应提供以下配套参数：油泵，装机容量；燃烧器，装机容量；；导热油进出口温度，温差，平均温差；导热油一次填充量；第四问干燥器的处理能力是固定的吗干燥器的处理能力具有一定的变化区间。2022年你在找一款脚踏式焊接机吗，你在找一台组合式气动焊接打包机吗 凯比奇建议你了解下我们这款（TS-R19双点半自动焊接打包机）这款机器是将几个配套的设备组合在一起方便用户收到就可以使用的，双焊点气动机，折弯机，控制器三样组合在一起，收到机器只需要接上气源，电源直接就可以开始使用方便，快捷，做扣出来的接头漂亮美观，如有需要欢迎你前来公司展示厅参观测试满意之后你在考虑订购即可。

ST-R19气动焊接打包机规格书：

品牌：凯比奇PACK

商标：TNZC28429934D01T181222

型号：ST-R19

产地：深圳

控制箱尺寸：40\*30\*16cm

控制箱重量：4.0kg

控制箱电压：220V

折弯机尺寸：20\*14\*9cm

折弯机规格：宽16-19mm

折弯机重量：4kg

R-19机器尺寸：25\*14\*14cm

R-19机器重量：1.6kg

R-19机器规格：宽度：19mm

台面尺寸：75\*46\*78cm

什么是三合一脚踏式焊接打包机：

1、说到焊接打包机有很多用户可能想到的都是手提式气动焊接机，实际使用中很多用户是需要把手提式焊接机安装在一个平面上然后再进行打包生产的，所以市场上就出现了很多用户拿一台手提式焊接打包机回去自行改装，由于自己不专业改出来的不标准，不好用等等问题，凯比奇包装为了方便广大用户我们就做了这款三合一脚踏式焊接打包机。

2、我们这款机器用户收到只需要接上电源，气源就可以正常使用了，非常方便简单，气压要求8kg以上使用很方便，我们是将气动焊接机头+折弯机+控制箱三样组合在一起所以这款机器拿到了不需要任何改装就可以使用了。

买手提式焊接机好，还是气动脚踏式焊接机头划算：

1、面对手提式焊接打包机，气动脚踏式焊接机头怎么选择性价比高，这是一部分用户在了解这种焊接机器时会遇到的问题，其实手提式焊接打包机只是台式机器上的一个小部件而已，一台脚踏式焊接机它包含了很多，焊接机头，折弯机，控制器，我们是把这三样部件组合在一起，还有一个台面，拿到手接上电，接上气源，马上就可以使用了，效果好，方便，稳定。

2、而手提式焊接打包机就不一样了，你选择这款需要你有较强的动手能力，拿到机头之后自己去改装，去做台面，去找折弯机，去设计控制器，等等这些零配件太麻烦了，不是专业人士基本搞不了这个事情，所以凯比奇的建议是能动手，有技术能力的，你可以选择手提式自己去改装，如果一窍不通怕麻烦那就建议你选三合一脚踏式焊接打包机吧。

TS-R19脚踏式焊接打包机使用方法：

1、我们这款气动脚踏式焊接打包机使用方式很简单，收到货之后，只需要接上电压，气源就可以开始正常工作了，接下来凯比奇给大家讲解一下气动脚踏式焊接打包机的详细使用方法。

## 2、这款TS-

R19焊接打包机需要的电源220V，需要的气压8.5kg以上，配套空压机一定要大才好用，这是很关键的。

## 3、使用时需要先将打包带放入折弯机

进行折弯穿扣，然后放入焊接机进行做扣完成打包就这么简单。