

# 湘乡防雷检测公司甲级资质,湖南第三方防雷防静电检测机构,专注防雷20年

产品名称	湘乡防雷检测公司甲级资质,湖南第三方防雷防静电检测机构,专注防雷20年
公司名称	湖南新中天检测有限公司
价格	100.00/件
规格参数	防雷资质:甲级 检测范围:包含1、2、3类防雷建筑物 服务区域:湖南省
公司地址	湖南省长沙市雨花区金海路128号
联系电话	18670065990 18670065990

## 产品详情

公司拥有防雷检测甲级资质熟悉各种厂房防雷检测,仓库防雷检测,危化类建筑物防雷检测公司甲级资质所包含防雷检测范围包括:一类防雷建筑物,二类防雷建筑物,三类防雷建筑物。防雷检测请联系蔡经理

一、防雷检测时的浪涌保护器检测或者维护注意事项 1.防雷检查时应清晰记录浪涌保护各参数信息,记录信息和实际安装情况相一致。现场有三块,不要报告中记录仅1块。

2.当雷雨天气过境后,尽快检查SPD,如发现损坏或者失效的应及时更换。

3.防雷检测各参数的单位一定要写,并且符号大小写要正确。 4.做防雷检测的时候,在手接触SPD时,应检查是否漏电,这个很重要。曾经遇到过外壳漏电的情况,手指头被烧出个小坑。

二、工作状态不好的浪涌保护器可能产生的后果 在说防雷检测内容前根据电源类SPD特点分析一下存在问题的SPD可能会造成的后果。当SPD起作用泄放电流超过自身能力范围,可能导致失效或者损坏,表现为破裂或状态显示为红色。SPD随着时间增长产生劣化,导致通过的漏电流变大,从而发生起火或者外表损坏等。SPD材料、工艺、安装存在问题,导致外壳带电,可能对接触的人造成电击。