

# 大连西门子6RA7013-6DV62故障维修

产品名称	大连西门子6RA7013-6DV62故障维修
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7013-6DV62 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

## 产品详情

F001电子板电路故障F004开关电源线路板断相常见故障F005激磁板常见故障F006欠电压常见故障F007过压常见故障F008F009入线电流频率常见故障F011 GSST1报案常见故障F012 GSST2报案常见故障F013 GSST4报案

常见故障F030电枢电流太大造成单脉冲封禁F031速度调节器监管F038超速行驶F040常见故障激话F042限速机常见故障F046仿真模拟可以设置键入常见故障F048伺服电机常见故障F050提升未通过F052提升终断F062内部结构存储芯片

常见故障。直流电常见故障普遍，速率不稳定，不出力，电压低，烧晶闸管,无励磁电压,烧保险,无表明检修。

北西门子6RA70报案F004编码原因和故障处理方式，6RA70报案编码常见故障咨询，西门子系统6RA70报案F004代

码，6RA70表明F004,F004不可以校准, F004常见故障查看，F004是什么原因引起

户在使用中，总会遇到6RA70直流调速器报案F004电源检测常见故障,校准不上。

故障现象:F004报案激话前提条件是三相入线电源电流稍低20%上下。三相电压检验由分压电阻送至计算较为放

初成至CPUcpu分辨信号的功率高低电平，激话报案编码。直流调速器烧晶闸管快容保护装置损坏，通电运作

便会表明F004编码,不可以校准，开关电源抽样数据信号引路，.通电还会报案F004。CUD1控制器毁坏还会报案激话。