

# 数控车床厂在哪 斗山机床 望牛墩数控车床

产品名称	数控车床厂在哪 斗山机床 望牛墩数控车床
公司名称	悍马机械（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市松山湖园区工业南路6号2栋
联系电话	13809881952 13809881952

## 产品详情

镗床是大型箱体零件加工的主要设备。日常维护保养镗床工作中，主要便是注意清洁、润滑和合理的操作。数控车床

- 1、工作开始前。检查机床各部件机构是否完好，各手柄位置是否正常;清洁机床各部位，观察各润滑装置，数控车床总代理商，对机床导轨面直接浇油润滑;开机低速空运转一定时间。数控车床
- 2、工作过程中。主要是正确操作，不允许机床超负荷工作，数控车床厂在哪，不可用精密机床进行粗加工等。工作过程中发现机床有任何异常现象，应立即停机检查。数控车床
- 3、工作结束后。清洗机床各部位，把机床各移动部件移到规定位置，关闭电源。数控车床

### 镗床的日常维护与保养

- 3、外保养。主要清除机床外表污垢、锈蚀，保持传动件的清洁。擦洗机床表面及罩壳，应无锈蚀无黄斑;擦洗各外露丝杠、光杠及齿条;补齐各手柄、螺钉、螺母等机件，保持机床外观整洁。
- 4、电气部分保养。清扫电气箱及电动机。检查电气装置位置，保证电气装置固定、安全和整齐。
- 5、后立柱保养。擦洗后轴承座、导轨面，检查调整镶条间隙。

装卸工件时，一定要根据工件形状和重量选择安全吊具和方法，并轻起轻放，避免砸坏和碰伤数控卧式镗铣床，主轴升降时，工作台回转时，应该先把夹紧机构松开，升降和回转结束后，马上夹紧，禁止在夹紧状态下升降和回转，不可以用反车的方法制动部件，应用制动装置时，数控车床厂家哪里近，应根据速度状况分多次制动。工作中一定要时常查看，清除上、下滑板及工作台、导轨上的铁屑和油污。工作结束后一定要把工作台移到靠床尾位置，主轴箱降低到下位置，镗杆后退到极限位置，望牛墩数控车床，各手柄置于非工作位上，断开数控卧式镗铣床的电源，清理铁屑，擦洗机床及导轨滑面，并在导轨加润滑油。

数控车床厂在哪-斗山机床(在线咨询)-望牛墩数控车床由悍马机械（东莞）有限公司提供。悍马机械（东莞）有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的加工中心等行业积累了大批忠诚的客户。斗山机床带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！