

MR-J2S-100CP MR-J2S-10A1维修三菱伺服驱动器无显示 报警E9 E41

产品名称	MR-J2S-100CP MR-J2S-10A1维修三菱伺服驱动器无显示 报警E9 E41
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

MR-J2-200A 三菱伺服器维修 三菱驱动器维修 MR-J2 2KW驱动器维修

我公司可修复三菱伺服器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等。

我公司***维修三菱变频器，三菱伺服器维修，三菱触摸屏维修，有十多年维修工程师维修指导，***，**，*，维修速度快，维修***，每台机器维修后都有带电机测试后才寄出给客户使用，尽量一次性修好，减少客户的维修时间，节约***！

1：伺服驱动器空载正常,重载异常

2：伺服驱动器满载高速是否异常。

3：伺服驱动器满载低速是否正常。

4：伺服驱动器起动加速是否正常。

5：伺服驱动器起动减速是否正常。

6：伺服驱动器输出电压是否平衡。

7：伺服驱动器输出电流是否平衡。

8：伺服驱动器负载轻重变化时，电流是否正常。

我们对维修过的伺服驱动器，都会对上述8点进行电机负载测试，确保伺服驱动器上机一次正常。避免了伺服驱动器的返修，为客户节省人力、物力、财力。

三菱MR-J系列伺服驱动器维修

三菱MR-JE系列伺服驱动器维修

三菱MR-C系列伺服驱动器维修

三菱MR-J2系列伺服驱动器维修

三菱MR-E系列伺服驱动器维修

三菱MR-J2S系列伺服驱动器维修

三菱MR-J3系列伺服驱动器维修

三菱MR-ES系列伺服驱动器维修

三菱MR-J4系列伺服驱动器维修