

广州FANUC机器人关机后开机有黑屏现象故障排查200ID/7L机器人主机维修

产品名称	广州FANUC机器人关机后开机有黑屏现象故障排查200ID/7L机器人主机维修
公司名称	广东友仪技术股份有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:发那科 名称:工业机器人 服务项目:维修保养
公司地址	广州市黄埔区西成中街17号联东U谷黄埔科技总港A2栋9层
联系电话	13922175676 13922175676

产品详情

广州FANUC机器人关机后开机有黑屏现象故障排查200ID/7L机器人主机维修

故障现象：发那科200ID/7L机器人故障，关机后开机会黑屏现象，只能通过F1F5热启动模式才能进入系统，

处理方案：1、镜像备份试过重新恢复进去，故障还是存在

2、更换主机，确实主机故障

3、拆下的主机送修广东友仪技术

4、修复后试机稳定后交货给客户

5、客户没有备用主机的情况，可联系孙小姐申请工程师带备用主机设备上门更换。

广州FANUC机器人关机后开机有黑屏现象故障排查200ID/7L机器人主机维修

广东友仪技术成立于2007年是华南地区zui具影响力的工控维修品牌，公司投入大量经费购入四大家族的主力机型搭建测试平台及完善现场服务的应急备件需求，形成了从机器人销售、备件提供、部品维修、现场故障抢修，更换减速机、保养、机器人应用的相关服务及数据管理等服务。只需我们一家供应商，即可完成所有机器人相关的一系列服务。

广州FANUC机器人关机后开机有黑屏现象故障排查200ID/7L机器人主机维修

三个月的检查

1) 每隔三个月，检查下述事项。根据机器人的工作条件和环境等因素，在表格中添加额外的检查项和次数。

条目

5

检查条目

控制单元电缆

控制单元的通风部分

机械单元中使用的电缆

清理并检查每个部件

进一步上紧外部主要螺栓

检查点

检查示教器的连接电缆是否存在不恰当扭曲。

如果控制单元的通风部分脏了，切断电源，并清理单元。

检查机械单元电缆的插座是否损坏。 ，请检查电缆是否过渡弯曲出现异常扭曲。检查电机连接器和连接器面板是否连接牢靠。

清理每一个部件(移去芯片等)，检查部件是否存在问题或缺陷。

进一步上紧末端执行器安装螺栓，以及外部主要螺栓。