

# 清远西门子6RA7031-6DV62专业维修现场维修

产品名称	清远西门子6RA7031-6DV62专业维修现场维修
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	800.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7031-6DV62 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

## 产品详情

报警F001

答案

电子板电源故障。

原因:在"RUN " 状态下，进线接触器断开短暂电源故障

6RA70直流调速器A031报警

答案

速度调节器监控

(在运行状态--II时有效)

如果在P590和P591所选择的连接器间的差值厂设定速度调节器的给定值与实际值的偏差超过在参数P388中设置

的的时间长于在参数P390中设置的时间监控功能响应。

3、出现电流尖峰的很大一部分原因，就是因为你的电流环的优化没有做好,电流环调节器的参数设置没有达到比较好的匹配关

系。所以,推荐你还是重新进行一下电流环的优化工作。这样,才能从根本上解决问题。

4、不过,也有可能出现这样的情况(虽然这个可能性很小)

我曾经有台设备频繁报F030，故障值都是2。我尝试进行过多次装置的自动优化+手动优化过程,没有上百次也有好几十次了。但

是,始终无法消除这个F030故障

曲率)。直到现在,过去有三年时间了吧，设备一运行很好。客户反映一直没有出什么问题。说下这个经历，供你参考一下吧。

不过,