

毕节科尔摩根Kollmorgen AKD系列伺服驱动器报警显示F104维修

产品名称	毕节科尔摩根Kollmorgen AKD系列伺服驱动器报警显示F104维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:KOLLMORGEN科尔摩根 系列:AKD
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

毕节科尔摩根Kollmorgen
AKD系列伺服驱动器报警显示F104维修

科尔摩根Kollmorgen AKD 系列伺服驱动器故障报警讲解：F104
运行

FPGA损坏。检测到软件故障。重新启动驱动器。如果加载发生的运算|问题仍然存在，请联系技FPGA故障(根据流|术支持。程图，存在多种情

况)。

小而强大的伺服驱动器是工业领域的关键参与者。这些驱动器在 CNC 加工、工厂自动化和机器人技术中很常见。这个客户是印刷公司是我们一个常客-这意味着有很多人在那里努力工作（见照片）。如果您的驱动器出现故障，您就会知道！生产几乎停止！这些科尔摩根伺服驱动器是优质、坚固的设备。但是，就像任何在恶劣环境中难以使用的东西一样，这些驱动器会崩溃。你应该找什么？你应该期待什么？以下是一些答案：

当客户连接科尔摩根伺服驱动器时，电枢和励磁端子的混淆是一个常见的错误，当它发生时，结果会损坏电机。发生这种情况的原因是，直驱动器的励磁电压被施加到了电动机的电枢上，而直流电动机的励磁没有受到任何电压。然后，电机轴将旋转得非常快，并可能损坏或损坏，破碎的金属会飞到任何地方

。

kollmorgen科尔摩根伺服放大器维修servostar300系列部分型号:S30101-NA、S30301、S30361-NA、S30601SERVOSTAR310S31061-NA S30661、S31061-NA、S30363、S30661SERVOSTAR341S30101-NA S31061、S30301、S30601、S30101SERVOSTAR343S30301-NA SERVOSTAR303S30361-NA SERVOSTAR346S30601-NA SERVOSTAR306S30661-NA kollmorgen科尔摩根伺服放大器维修servostar200系列部分型号:S20260-VTS,S20630-VTS,S20330,S20630,S20360,S21260,S22460,S24860S20330-VTS , S20330-CNS , S20330-DNS , S20630-VTS , S20630-CNS , S20630-DNS , S20260-VTS , S20260-CNS , S20260-DNS , S20360-VTS , S20360-CNS , S20360-DNS