

# 电动烫金机单价 电动烫金机 苏州永得兴印刷

产品名称	电动烫金机单价 电动烫金机 苏州永得兴印刷
公司名称	苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区东吴南路73号
联系电话	13962139968 13962139968

## 产品详情

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）生产和销售TIC系列移印机、丝印机、烫金机、手动烫金机、自动化烫金机、滚烫圆形壳烫金机，为客户提供各种印刷解决方案。

### 烫金机打印头的使用注意事项

(1)打印头的发热区域，操作人员不能用手直接接触，以免因高温而被烫1伤。

(2)对于打印介质，电动烫金机供应商，其表面应是平整的，不能有硬物颗粒等，而且，电动烫金机，其表面应保持干燥。

(3)在能够保证打印质量的同时，应尽可能减小打印压力，这样比较好。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）生产和销售TIC系列移印机、丝印机、烫金机、手动烫金机、自动化烫金机、滚烫圆形壳烫金机，为客户提供各种印刷解决方案。

操作人员在操作使用特种烫金机时，是否需要做好一些防护措施？尤其，是在高温烫金时？

操作人员在操作使用特种烫金机时，是需要做好一些防护措施的，以免烫金工作危害到人身健康和安安全等。其的具体措施，则是为，操作人员应穿好工作服，带好手套和眼睛护镜。而且，如果操作人员是女性，还应将长头发盘起来，以免其卷入设备中，发生事故或危险。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）生产和销售TIC系列移印机、丝印机、

烫金机、手动烫金机、自动化烫金机、滚烫圆形壳烫金机，为客户提供各种印刷解决方案。

在烫金机中，其不能进行正常加温的话，主要是有哪些原因？以及如果其烫印出来的产品，有拉丝现象，是何具体原因？

如果，烫金机不能正常加温，电动烫金机公司，其的主要原因，则可能是设备中的加热管有损坏，或者是其温控或热电偶有问题，从而导致的。至于其后一个故障问题，电动烫金机单价，在产生原因上，是为烫金纸没有正确选用，或者是烫印温度过高等，这时，应更换合适的烫金纸，或者是适当调低烫印温度，从而来很好解决问题。

电动烫金机单价-电动烫金机-苏州永得兴印刷由苏州永得兴印刷科技有限公司提供。苏州永得兴印刷科技有限公司位于苏州市吴中区227省道尹山段299号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永得兴印刷器材在印刷设备中享有良好的声誉。永得兴印刷器材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永得兴印刷器材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。