

# 文山州砚山县酒店房屋检测第三方单位

产品名称	文山州砚山县酒店房屋检测第三方单位
公司名称	浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司
价格	2.60/平方米
规格参数	云南固泰检测:房屋安全检测 云南昆明:厂房检测 工程检测:抗震检测
公司地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3幢16层
联系电话	0871-65610611 18313982035

## 产品详情

文山州砚山县酒店房屋检测第三方单位

## 房屋安全检测报告欢迎来电免费咨询!——云南固泰检测

房屋检测过程：

- 1、收集房屋的地质勘察报告、竣工图和工程验收文件等原始资料，必要时补充进行工程地质勘察。
- 2、检查和记录房屋基础、承重结构和围护结构的损坏部位、范围和程度。
- 3、调查分析房屋结构的特点、结构布置、构造等抗震措施，复核抗震承载力。
- 4、房屋结构材料力学性能的检测项目，应根据结构承载力验算的需要确定。
- 5、一般房屋应按《建筑抗震鉴定标准》GB50023-95，采用相应的逐级鉴定方法，进行综合抗震能力分析。
- 6、对现有房屋整体抗震能力做出评定，对不符合抗震要求的房屋，按有关技术标准提出必要的抗震加固措施建议和抗震减灾对策。

文山州砚山县酒店房屋检测第三方单位

房屋的异常迹象有哪几种？概括起来主要有以下三种：沉降、倾斜、裂缝。所有的房屋中可以说都有裂缝，无处不在，关键看部位、形成原因和性质。裂缝有哪些表现？其危害性及重要性怎样？裂缝根据其成因，大致可划分为：收缩裂缝：由材料干湿变化收缩引起，一般在墙面上呈网状（龟裂），两种不同的材料因热学、力学性能不同，可能形成于其界面上。

文山州砚山县酒店房屋检测第三方单位 房屋安全 那些情况需要注意地基基础基础出现均匀沉降：

当房屋邻近有基础施工或其它机械设备振动，地震动而产生压缩变形，局部下沉；

房屋邻近有大开挖工程，固水土流失，造成地基滑移或沉陷；

房屋邻近地面大量堆积重物，使得土层压密变形。带动地基沉降；

房屋邻近有交通要道，地基常年受到车辆振动而引起振密变形； 房屋未经正确验算，随意改建加层，变更使用，增加荷载或超载，将会造成基础承载力不足引起不均匀沉降。进厂房承重检测前要先要弄明白工厂的建筑和结构形式；通过对现场勘查确定设备的尺寸、重量、运行荷载及布局，了解工厂布置设备区域的使用荷载是否满足原设计要求，查看结构布局是否合理，构件传力是否直接，在通抽取部份

混凝土构件芯样送第三方检测单位试压获取混凝土强度数据，并以计算机建模复核算楼板承重能力。检测区域是否产生裂缝，并分析裂缝产生的原因及是否对结构造成的危害；根据检测房屋结构材料力学能、按现有荷载、使用情况和房屋结构体系，根据检测结果、原设计图纸，规范等，建立合理的计算模型，验算房屋现有安全使用能力并复核其结构措施，严谨编写房屋安全报告书；并通过对该厂房进行的承重检测，结合设备的重量信息参数等提出合理的生产设备摆放意见。云南固泰工程鉴定检测公司从事房屋检测、结构监测、工程检测和评估鉴定的第三方检测机构。工程检测站拥有检验检测机构资质认定，以的团队，的检测设备和前沿的核心技术，为机构、设计、施工单位提供科学的决策依据、技术咨询和解决方案。