

# 哈尔滨西门子6RA7031-6DV62故障现场检测维修F005

产品名称	哈尔滨西门子6RA7031-6DV62故障现场检测维修F005
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	800.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7031-6DV62 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

## 产品详情

西门子伺服驱动器6SE70报警信息F006 (解决过十年);6SE70驱动器报警F006故障分析F006过电压报警,看参数R006超过540V左右了,已经到内部采样计算阈值就会报警激活,下面根据现场损坏维修经验分享。1、.上电就报警F006,按P键不能复位,查R006=750v报警激活,查检测电阻损坏。2、电机一启动就报警F006,电机接地故障查出。3、减速过程报警F006,制动单元电路损坏。西门子驱动器报警F006维修和排除西门子6SE701 6系列、7012系列等专属报警码。报警F006对于西门子来说这个指向还是比较的,可以说代码直击病患处,直接说清故障原因,这个与日系变频器具有鲜明的对警,让维修工程师付出更多的检测时间和更多次测试才能找到故障点。不过报警f006虽然给出了报警的码但是还是需要进一步缩小故障范围的,因为直流母线过压的可能因素也案例罗列一下F006报警的检修思路和维修。西门子6SE70变频器报F002/F006故障原因及解决方法,温州西门子变频器维修,杭州西门子变频器维修中心,建德西门子变频器维修点,富阳西门子变频器维修公司,临安西门子变频器维修,山东西门子6SE7032维修嘉定西门子6SE7032低价维修,上海西门子6SE7032维修,江苏西门子6SE7032维修,浙江西门子6SE7032维修,西门子6SE7032主板CUVC维修,西门子6SE7032变频器主板CUMC维修,6SE7032故障FO29维修,6SE7032报警F01 1维修6SE7032故障F026维修,6SE7032报警F001维修,6SE7032故障F002维修,6SE7032报警F006维修,示"E"无显示,电压输出不平衡,运行几分钟报过流,低速电机抖动等故障,配件齐全,西门子检测工具。