

南京镁铝合金用油墨 苏州永得兴印刷公司 阳极表面用油墨

产品名称	南京镁铝合金用油墨 苏州永得兴印刷公司 阳极表面用油墨
公司名称	苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区东吴南路73号
联系电话	13962139968 13962139968

产品详情

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）生产和销售TIC系列移印机、丝印机、烫金机、为客户提供各种印刷解决方案，代理或营销国内外移印、丝印油墨，溶剂，刀片，胶刮等耗材。

油墨：

连接料

是油墨的主要成分之一，起分散色料和辅助料的媒介作用，是由少量天然树脂、合成树脂、纤维素、橡胶衍生物等溶于干性油或溶剂中制得。有一定的流动性，使油墨在印刷后形成均匀的薄层，干燥后形成有一定强度的膜层，并对颜料起保护作用，阳极表面用油墨，使其难以脱落。

连结料对油墨的传递性、亮度、固着速度等印刷适性和印刷效果有很大影响，因此，选择合适的连接料是保证印刷良好的关键之一，要能根据包装材料、印刷要求等的不同，随时调整连结料的组成与配比。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）生产和销售TIC系列移印机、丝印机、烫金机、为客户提供各种印刷解决方案，代理或营销国内外移印、丝印油墨，溶剂，刀片，胶刮等耗材。

油墨辅助成分：

填充剂

它是一种调节油墨浓度的助剂，还能增加油墨膜层的厚度，改善其耐磨性，它不具着色力和遮盖力。主

要有硫酸1钡，滑石粉、碳酸钙、氢氧化铝等，镁铝合金用油墨供应，使用时将其研碎成白色粉末。

稀释剂

它的作用是降低油墨粘度，防止发生剥膜现象，使油墨具有作业适性。常用的稀释剂有低聚合亚麻油、矿物油等。前者易与油墨混合，作用柔和；后者稀释效果明显，南京镁铝合金用油墨，但切忌过量，否则印刷效果不好。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）生产和销售TIC系列移印机、丝印机、烫金机、为客户提供各种印刷解决方案，代理或营销国内外移印、丝印油墨，溶剂，刀片，胶刮等耗材。

印刷过程中，如果油墨的干燥不良，将会引起印张背面蹭脏、粘页、墨膜无光泽、油墨“晶化”等印刷故障。为了加快油墨的干燥速度，可以在油墨中加入催干剂。常用的催干剂有：钴燥油、锰燥油、铅燥油等。为了降低油墨的干燥速度，可以在油墨中加入干燥。

南京镁铝合金用油墨-苏州永得兴印刷公司-阳极表面用油墨由苏州永得兴印刷科技有限公司提供。苏州永得兴印刷科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！