

西门子直流调速器装置6RA80上电无反应修复方法有

产品名称	西门子直流调速器装置6RA80上电无反应修复方法有
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子直流传动器修理销售 产地:西门子直流变频器出售维修
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子直流调速器装置6RA80上电无反应修复方法有

- 1、观察R015显示值，380V输入调速器，正常是在380~400V。
- 2、更换脉冲触发电源板
- 3、更换CUD1控制板

工业上有的时候会用到直流调速器，这种设备在使用的过程当中因为某一些原因，经常会有使用不当的情况，直接的影响就是导致直流调速器损坏，那么对于工业使用的直流调速器建议大家还是选择大厂家进行维修。

如若不能解决您的问题，可以送至恒税电气进行维修。

上海恒税电气自成立以来：为多家西门子企业修复了不同数控的电路板,得到了客户肯定和赞扬,公司现拥有十年以上数控 维修经验,主要维修：西门子NCU维修,西门子伺服电机维修,西门子数控系统维修 ...

西门子6RA8018报电源板故障维修流程： 西门子6RA80显示F60036故障维修6DS22-0AA0维修，报警f60105维修，西门子6RA80维修、西门子6RA80直流调速维修，6RA80调 速装置报警维修，进口6RA80调速器跳闸维修，6RA80调速装置器面板不亮维修，6RA80控制器过流维修，6RA80直流驱动器欠压维 修，6RA80直流控制模块缺相报警维修，6RA80电源驱动板坏维修，6RA80直流驱动励磁报警维修，电源板烧毁维修，控制主板坏维 修，通讯板维修，扩展板维修，触发板维修，可控硅短路维修，6RA80互感器坏维修