

## 派克直流调速器维修OVERSPEED三个步骤

产品名称	派克直流调速器维修OVERSPEED三个步骤
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	500.00/件
规格参数	派克:parker
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

## 产品详情

欧陆直流调速器维修591系列：

591P/0035/500/0011、 591P/0040/500/0011、 591P/0070/500/0011、 591P/0110/500/0011

591P/0165/500/0011、 591P/0180/500/0011、 591P/0270/500/0011、 591P/0380/500/0041

591P/0500/500/0041、 591P/0725/500/0041、 591P/0830/500/0041、 591P/1580/500/0041

591P/2200/500/0011、 591P/2700/500/0011、 590P/0380/600/0041、 590P/0500/600/0041

590P/0725/600/0041、 590P/0830/600/0041、 590P/1580/600/0041、 590P/2200/690/0011

590P/2700/690/0011、 591P/0380/600/0041、 591P/0500/600/0041、 591P/0725/600/0041

591P/0830/600/0041、 591P/1580/600/0041、 591P/2200/690/0011、 591P/2700/690/0011

590P/1200/500/0011、 590P/1200/690/0011、 590P/1700/500/0011、 590P/1700/690/0011

591P/1200/500/0011、 591P/1200/690/0011、 591P/1700/500/0011、 591P/1700/690/0011

590P-DRV/0015/500/0011、 590P-DRV/0035/500/0011、 590P-DRV/0040/500/0011

590P-DRV/0070/500/0011、 590P-DRV/0110/500/0011、 590P-DRV/0165/500/0011

591P-DRV/0015/500/0011、 591P-DRV/0035/500/0011、 591P-DRV/0040/500/0011

591P-DRV/0070/500/0011、 591P-DRV/0110/500/0011、 591P-DRV/0165/500/0011

派克(parker)/欧陆直流调速器常见故障代码维修：

OVERSPEED、MISSING PULSE、FIELD OVER I、HEATSINK TRIP、OVER  
VOLTS、THERMISTOR、SPEED FEEDBACK、ENCODER FAILED、FIELD FAIL、3 PHASE  
FAILED、PHASE LOCK、STALL TRIP、ACCTS FAILED、PHASE LOCK、STALL TRIP、ACCTS  
FAILED、AUTOTUNE ABORT、REMOTE TRIP、CONFIG INHIBIT、CALIB INHIBIT、COMPOS  
FAULT CODE、