

欧陆直流调速器parker开机报ACCTS FAILED分析维修

产品名称	欧陆直流调速器parker开机报ACCTS FAILED分析维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

换向器片间云母未拉净：用手拉刀刻去剩余云母。刷架中心位置不对：移动刷架座,选择火花hao位置。电机长期超负载：负载,在额定负载内。换向极线圈短路：重新绕制线圈。10电枢绕组断路：拆开电机,检查电枢绕组,用毫伏表找出断路处,若不能焊接将重绕。

佛山捷德宝科技从业十多年，维修案例上千个，在直流调速器维修行业有着很好的口碑。电机是根据电磁感应转化为电能的一种设备，电机的分类中有直流电机和交流电机。

590直流调速器为6此产品结构紧凑，可适应性强，维护简便，设计直流电流范围为30a~600a。根据不同的应用场合，可选择单象限或四象限工作的装置。所有的控制、调节、监控及附加功能都由微处理器来实现，再选择给定值和反馈值为数字量或模拟量。

k整流器是用于直流调速的全数字控制的紧凑型整流器，接入三相电源为直变速传动提供电枢和励磁电源，额定输出电流达30a~600a根据应用场合，整流器可作单象限运行，或作四象限运行

590系列整流器为全数字紧凑型整流器，输入三相电源，可向变速直流驱动用的电枢和励磁供电，额定电枢电流从15a-3000a.紧凑型整流器可以并联使用，提供高至12000a的电流，励磁电路可以提供大85a的电流。

对于进口电机您又了解多少。它的性能又有何优势。进口电机维修的相关介绍，详细信息如下：高性能防护等级：所有电机均采用IP55防护等级进行设计，他们可用与户外或者含尘的环境中，用户不需要增加额外装置不影响正常使用。

派克(parker)/欧陆直流调速器常见故障代码维修：

OVERSPEED、MISSING PULSE、FIELD OVER I、HEATSINK TRIP、OVER
VOLTS、THERMISTOR、SPEED FEEDBACK、ENCODER FAILED、FIELD FAIL、3 PHASE
FAILED、PHASE LOCK、STALL TRIP、ACCTS FAILED、PHASE LOCK、STALL TRIP、ACCTS
FAILED、AUTOTUNE ABORT、REMOTE TRIP、CONFIG INHIBIT、CALIB INHIBIT、COMPOS
FAULT CODE、