

合肥西门子代理6ES7231-5PD32-0XB0

产品名称	合肥西门子代理6ES7231-5PD32-0XB0
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	1400.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

合肥西门子代理6ES7231-5PD32-0XB0合肥西门子代理6ES7231-5PD32-0XB0

浔之漫智控技术上海有限公司

具备以下产品优势，西门子可编程控制器，西门子触摸屏，西门子工业以太网，

西门子数控系统，西门子高低压变频器，西门子电机驱动等等。交换机供应商，江苏CPU模块代理商，浙江西门子S7-200,S7-300,S7-1500,S7-1200系列代理商，广州西门子电机代理商，湖北西门子电缆代理商，武汉西门子通讯电缆代理商

CPU 1211C AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
CPU 1211C DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
CPU 1211C DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
CPU 1212C AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
CPU 1212C DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
CPU 1212C DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
CPU 1214C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
CPU 1214C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
CPU 1215C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
CPU 1215C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
CPU 1217C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO

工程里面用的4块模拟量模块（7KF02）和一个模拟量输出模块SF灯一直亮着，查看CPU诊断信息说是无外部辅助电压，经测量1,20脚有DC24V电压，为了保险试过从开关电源上直接接上1.20脚和从PLC电源上直接接上都还是报无外部电压，今天把所有模拟量输入全部摘掉，只接电源还是报相同故障，怀疑是模块硬件问题返回到经销商那里测试，经测试模块无问题，回来又把测试过的模块接上，从新组态，组态没问题，但是还是报无外部辅助电压，请教一下大家这到底是怎么回事？硬件连接是机架是307电源(10A

) + 3152DP/PN + IM365 + 7F02AI + 7F02 + 7F02 + 32点DI 第二个机架是：IM365 + DI + DI + AO + DO 现在的硬件构成就是这样，请教了。

佳答案

1、硬件组态是不是将硬件断线诊断勾选上了。即使是备用通道，如果没有带负载，也认为是断线，就会一直报SF；2、一直报无外部辅助电源？是你的硬件模块有问题。你说返回到经销商那里测试，经测试模块无问题。这一点怎么得到正确的确认呢？、我想西门子官方针对这个模块的应用有很多相关的手册，你的接线严格按照接线来处理。电源也供的有电，但是还是报无外部辅助电源。3、建议你条件具备的话，重新在别的正规的经销商购买一块，单独组态这一块，看是什么情况！

合肥西门子代理,6ES7231-5PD32-0XB0,PLC模块,200CN,交换机
合肥西门子代理,6ES7231-5PD32-0XB0,PLC模块,200CN,交换机
合肥西门子代理,6ES7231-5PD32-0XB0,PLC模块,200CN,交换机
合肥西门子代理,6ES7231-5PD32-0XB0,PLC模块,200CN,交换机

合肥西门子代理,6ES7231-5PD32-0XB0,PLC模块,200CN,交换机