

施工注意事项：

以便熟悉各种建筑性施工面，按分线区域进行，建议先从建筑物次要立面或不重要的装饰部位开始。

- 2、喷涂或批刮时，上料应厚薄一致，分摊均匀，抹刮平整，且不能破坏胶带纸。
- 3、施工成活后，涂料表面未成膜前，应及时取下胶带，并小心修整勾缝边缘。
- 4、下雨前应做好饰面保护工作，避免涂料未完全干透前遭受雨水或露水影响。
- 5、每道工序完工后必须自检，在检验合格后才能进行下一道工序，通过过程监控达到理想的涂饰效果。
- 6、天气要求：施工温度5-40℃，相对湿度 ≤ 80%，下雨、刮大风天气不能施工。
- 7、施工方式：采用喷涂方式施工。
- 8、本产品系水性产品，应避免有机溶剂污染。
- 9、保存条件：干燥、阴凉、透风，密封储存。