

广告雕刻机吸尘器价格，配套吸尘罩广告雕刻机吸尘器价格

产品名称	广告雕刻机吸尘器价格，配套吸尘罩广告雕刻机吸尘器价格
公司名称	济南泉禾机械厂
价格	1300.00/套
规格参数	
公司地址	济南经一路
联系电话	15165176816

产品详情

雕刻机专用吸尘器价格，雕刻机吸尘器吸尘罩子价格/雕刻机吸尘管子/雕刻机吸尘器价格/雕刻机配件价格380伏吸尘器价格，380/220伏双筒双管吸尘罩/木工雕刻机吸尘罩子/吸尘管子价格

)、改善排放粉尘有害物的工艺和工作环境，尽量减少粉尘排放及危害；2)、吸尘罩尽量靠近污染物并将其围罩起来。形式有密闭型、围罩型等。如果妨碍操作，可以将其安装在侧面，可采用风量较少的槽型或桌面型；3)、决定吸尘罩安装的位置和排气方向。研究粉尘发生机理，考虑飞散方向、速度和临界点，用吸尘罩口对准飞散方向。如果采用侧型或上盖式吸尘罩，要使操作人员无法进入污染源与吸尘罩之间的开口处。比空气密度大的气体可在下方吸引；4)、决定开口周围的环境条件。一个侧面封闭的吸尘罩比开口四周全部自由开放的吸尘效果好。因此，应在不影响操作的情况下将四周围起来，尽量少吸入未被污染的空气；5)、防止吸尘罩周围的紊流。如果捕集点周围的紊流对控制风速有影响，就不能提供更大的控制风速，有时这会使吸尘罩丧失正常的作用；

6)、吸尘式（推挽式）利用喷出的力量将污染气体排出；7)、决定控制风速。为使有害物从飞散界限的最远点流进吸尘罩开口处，而需要的最小风速被称为控制风速。一、连续运行时间每天10小时以下，保证冷却水的清洁及水泵的正常工作，绝不可使水主轴电机出现缺水现象，定时更换冷却水，以防止水温过高。冬季如果工作环境温度太低可把水箱里面的水换成防冻液。二、每次机器使用完毕，要注意清理，务必将平台及传动系统上的粉尘清理干净，定期（每周）对传动系统（X、Y、Z三轴）润滑加油。（注：X、Y、Z三轴光杆用机油进行保养；丝杆部分加高速黄油；冬季如果工作环境温度太低丝杆、光杆（方形导轨或圆形导轨）部分应先用汽油进行冲洗清洁，然后加入机油，否则会造成机器传动部分阻力过大而导致机器错位。）

三、对电器进行保养检查是，一定要切断电源，待监视器无显示及主回路电源指示灯熄灭后，方可进行单筒雕刻机吸尘器价格，双筒吸尘器价格.雕刻机专用吸尘器，采用电机联轴漩涡风机，尘埃入口旋风分离式结构，减轻了过滤器的压力。过滤器采用涤纶针刺毡滤袋，拉杆清灰。储尘铁桶夹具把手装卸快捷、便利、稳固，配备容量观察孔，移动式滑轮，倾倒灰尘更加方便。具有特点：结构紧凑、外形美观大方、无外露动力、吸力强劲、噪音低、性能稳定、移动方便、操作维护安全简单方便。该机用于金属铁屑、湿尘、粒径大于8um的尘埃和颗粒物的收集。电控部分运用相序和断路，超温和过载保护装置，可24小时连续运作，适合于各种精密机械配套，作业于机台设备、悬挂设备、天花板、墙壁、地面、角落等的打扫。雕刻机排尘罩、粉尘收集装置：一孔安装于雕刻机主轴电机机身，另一孔接吸尘器或工业集尘器。冷轧钢板焊接，表面喷塑，底部安装有5mm中硬毛刷，防止雕刻粉尘飞扬，安装简单，经济实用！

规格：直径65mm，直径80mm 直径100mm