

湖南玉柴柴油发电机销售（代理商）YC6C420-D20

产品名称	湖南玉柴柴油发电机销售（代理商） YC6C420-D20
公司名称	东莞市广力机电设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:玉柴 功率:300KW 产地:广西
公司地址	水口村金富路28号
联系电话	13925828959 13925828959

产品详情

湖南玉柴柴油发电机销售（代理商）YC6C420-D20

发电机冒黑烟

发生原因：表明在其气缸中有部分柴油雾化微粒未燃烧即被排出。造成的原因一般有三种：一是供油量过多，柴油机超负荷运转；二是喷油器喷油压力低，柴油雾化程度差；三是供油过晚，发动机的温度较低。

排除方法：对供油过多的柴油机，适当减少供油量，控制在正常负荷之内运转；对喷油器喷油压力低的柴油机，及时修复或更换喷油器，提高喷油压力；对供油过晚的柴油机，应调节供油提前角。调节时，先拧出两个固定在正时齿轮上花键盘的螺钉，按顺时针方向拨动键盘，使供油提前角为16-19度，相对幅度为22.5-28.5毫米，同时，使发动机的温度保持在80-90℃。也不应有发电机高水温和低水温的现象。