

# 发那科CNC机床数控系统主板故障迹象及维修

产品名称	发那科CNC机床数控系统主板故障迹象及维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

发那科CNC机床数控系统主板故障解析维修：如果您的CNC机床数控系统突然（或不是突然）停止工作，则可能是主板问题。不幸的是，它们还是要修理或更换的问题的数控系统组件之一。主板不仅通常是机器上价格较高的组件之一，而且如果您必须更换主板，那么通常还必须更换CPU和内存-这笔费用意味着一台全新的数控系统实际上是一种更便宜的选择。但是，在掏出信用卡之前，需要检查一些事情，因为实际上看似没问题的板可能还可以。在本文中，我将向您展示如何诊断主板问题以及替换损坏的主板的一些替代方法。发那科CNC机床数控系统主板故障的迹象：1、主板无法识别/显示外围设备。2、外围设备将停止工作几秒钟或更长时间。3、缓慢的启动可能表明您的主板已经坏了，尽管它也可能是其他组件。4、电脑无法识别闪存驱动器，或者显示器有时显示奇怪的线条（如果主板上板载视频，则特别重要）。5、主板不POST（加电自检）。6、主板本身上任何地方都有燃烧的气味或燃烧痕迹。7、电容器鼓胀或泄漏从以往的维修经验老看，主板是很难诊断的硬件，因为在大多数情况下，您必须排除与之连接的所有其他硬件。通常没有任何真正的故障迹象，只是您的数控系统突然变成了昂贵的门挡。防止发那科数控系统主板出现故障的方法：1、确保计算机处于稳定的位置，不会被摔倒，并且不会有液体溅到计算机上。2、保持主板清洁无尘也有帮助。3、确保使用优质的电涌保护器，以防止电涌损坏主板。