

西门子6RA7018-6DV62四平维修故障

产品名称	西门子6RA7018-6DV62四平维修故障
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	600.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7018-6DV62 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

产品详情

也会出现F38现象。西门子6RA7018-6DV62四平维修故障

9. F040 在激活故障状态下，电子板电源被切断，即_上一次故障未被复位。

应对办法:按P键，复位故障，若不能复位故障说明故障

仍然存在。西门子6RA7018-6DV62四平维修故障

10. F042 测速机故障

应对办法:检查编码器是否正常。

查r047故障值1为编码器电缆开路

2 为编码器极性不正确，调换A与A-两

颗线即可。西门子6RA7018-6DV62四平维修故障

11F048编码器测量通道故障

西门子6RA7018-6DV62四平维修故障