

1P壁挂式防爆空调 2.6kw制冷量冷暖放防爆型空调机 BKF-26-Ex

产品名称	1P壁挂式防爆空调 2.6kw制冷量冷暖放防爆型空调机 BKF-26-Ex
公司名称	南阳市祥瑞通防爆电器有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:祥瑞通 型号:BKF 产地:南阳
公司地址	河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升工业园与龙升大道1号路交叉口西北角
联系电话	18238118463 15660006987

产品详情

空调室外机一般会产生噪声，压缩机也会产生噪声。另外就是冷媒流动及管道震动产生的噪声。以上都是空调外机

为什么室外机会发出异响？

经过我司技术人员的观察与总结，如在使用过程中突然产生其他异响，可能有下列情况出现：

- 1、压缩机的基础螺栓松动产生振动。
- 2、油太多造成液击，液体进入气缸造成液击，导致防爆空调外机噪音太大。
- 3、压缩机运转时活塞撞击到排气阀也会产生噪音。
- 4、压缩机阀片、轴承等有磨损、损坏等也会导致产生噪音。

解决措施

防爆空调外机出现太大的噪声，可采取以下方法进行解决：

- 1、拧紧压缩机的基础螺栓。
- 2、定期检查压缩机的油面，也可将膨胀阀关小从而减少液击，降低噪音。
- 3、将那些有噪音的气缸盖打开，并检查气阀的螺栓是否有松动，有松动应及时拧紧。
- 4、定期检查压缩机内部零件，比如阀片、轴承等，一旦发现有损，应及时进行维修或者更换。