

# 长沙西门子6RA7018-6DV62上电面板不显示故障维修

产品名称	长沙西门子6RA7018-6DV62上电面板不显示故障维修
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	300.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7018-6DV62 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

## 产品详情

长沙西门子6RA7018-6DV62上电面板不显示故障维修西门子直流调速器报警代码F048故障维修解决方案

1、F048这个故障很可能是由于干扰而造成的误报。

建议你检查一下：

- 1)编码器信号电缆是否用的屏蔽电缆;
- 2)信号电缆的屏蔽层是否良好接地;
- 3)信号电缆中间不允许有任何转接头。

2、另外,你再看看参数r949中的故障值为多少一

故障值= :长沙西门子6RA7018-6DV62上电面板不显示故障维修

1-编码器电 缆有故障

2-脉冲编码器损坏

如果故障值为1,则问题多出在编码器的信号电缆上,如电缆是否接触不好等等;如故障值为2,则很可能就是干扰了,或者编码器没

有安装好。长沙西门子6RA7018-6DV62上电面板不显示故障维修

将p148设为0,将减速斜率延长观察是否效果好些;

如果仍然不好更换一个cud1板，可能接口存在问题。

3、可以把P148改为0,禁止故障,看有没有什么问题。长沙西门子6RA7018-6DV62上电面板不显示故障维修该故障后在更换主板后解决了。用P148屏蔽F048故障后调速器又报F042故障。