

慧忠北里空调加氟=全心服务52857639 空调移机 空

产品名称	慧忠北里空调加氟=全心服务52857639 空调移机 空
公司名称	北京爱维伟业空调制冷维修服务公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京海淀区学院路
联系电话	010-52857639 13011020287

产品详情

北京爱维伟业空调制冷有限公司,诚信每一位客户,缔造每一份和谐,为您清新打造完美生活,畅享美好未来,京福伟业制冷是专业空调维修、空调移机、空调保养、空调清洗、旧空调回收,新旧空调,一条龙服务的专业维修各种品牌的公司。公司规模完善,覆盖整个北京地区 公司郑重承诺:

- 1、拆装(移机)的空调氟保1年 2、维修的空调保修六个月
- 3、空调移机、维修价格全市最低,用户最信任单位
- 4、如果我们公司移机、维修过的空调出现故障问题,我公司将无偿服务,赔偿用户损失. 要注意的事项。
一、试机:测试空调器在移机前各项功能工作是否正常。 二、空调移机回收制冷剂,拆除室内外连接线;最好能在连接线两端做好标记,就不至于在装机时出现将连接线接错引起故障的可能。
三、保持连接管接口的清洁;由于使用过的空调一般都附着有尘污,空调移机在拆卸连接管接口螺帽时,要注意喇叭口及接头处的清洁,防止灰尘,脏物进入管路,防止移机后工作时引起管路堵塞。安装对接接口前,应再次检查喇叭口及内侧是否有脏物,清除后方可盖上螺帽。如刚好碰上下雨,更应在拆开连接管时,用塑料袋包扎好管口,防止雨水进入引起冰堵。 四、空调移机拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板;由于室内机接水盘、排水管内残留着一些冷凝水,因而拆卸室内机及搬移时,不能使室内机装有线路板的那头朝下,甚至翻转过来,而应使装有线路板这端稍高,让水从另一端流出来,这样可以避免冷凝水灌进线路板,防止开机时发生电气故障。 五、对连接管的喇叭口要检验;连接管子上的喇叭口由于长期被挤压,有些喇叭口根部有很深的一圈压痕,这些喇叭口极易折裂、拉断、开机时发生漏气现象,因而,对喇叭口必须拆下后进行仔细检查,不合格的一定要割掉重扩,这样才能避免隐患的发生。 六、空调移机在外机搬运、空调安装过程中,不能翻转,倾斜角太大,切忌用手抓截止阀抬机。除此之外,还应在移机时注意把握轻拿轻放,拆装程序科学,抽管方向合理、弯管力度适中等环节。 七、在重新安装时要注意以下几方面的内容:
1、接线端子或其他有接线的地方是否有松动的现象,防止出现打火或其他隐患的发生,电线是否有老化的现象,如有老化的一定要如以更换;
2、检查连接管,接头处是否有漏氟的现象,用过一段时间的机器,如有漏氟现象,在漏点一般会有油污的出现;
3、测量空调器的绝缘电阻,防止空调器出现漏电的现象; 4、出水管排水是否合理;
5、清洗过滤网,风道系统; 八、空调移机安装完成后试机应测量以下几方面的数据并作好记录:
1、有无异常噪音; 2、高压压力和低压压力; 3、进风口温度,出风口温度,温差,室内外环境温度;
4、电源电压; 24小时服务热线;010-52857639

