

九江维修6RA7018-6DV62故障中心

产品名称	九江维修6RA7018-6DV62故障中心
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	300.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7018-6DV62 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

产品详情

九江维修6RA7018-6DV62故障中心6RA70直流控制报F030故障维修处理(修复任何疑难问题);

西门子6RA70直流调速器常见故障:无输出,无励磁电压,跳闸,烧可控硅,模块炸,速度不可控,主板故障,控制板坏,转速不正常,邪了机,过流,过压,过热,速度不稳,电机抖动

速飞车,电机不转,CUD1 C98043直流控制主板维修,
C98043励磁板维修,F030电枢电流过大导致脉冲封锁,可控硅销售,晶闸管销售,熔断器销售,主板销售,
面板销售,扩展板销售

售,通讯板销售,脉冲触发板销售,控制板维修等等。6RA70二手可控硅出售,6RA70二手主板出售,
6RA70二手电源板出售,6RA70可控硅出售,6RA70励磁模板出售,主板销售。

西门子6ra70直流调速装置报F030障:电枢电流过大导致脉冲封锁,

可能的故障原因:

- 1.在再生反馈工作时产生主电源电压瞬时跌落
- 2.电流环没有优化九江维修6RA7018-6DV62故障中心

西门子6RA70直流控制报F030故障维修处理(修复任何疑难问题);

西门子直流调速器6RA70是新一代直流调速器,即SINAMICS DC MASTER,简称为:
SINAMICSDCM。驴在调试过程中,可以通过操作面板-BOP面板来进行调试,具体步骤如下:

- 1.设置访问权限九江维修6RA7018-6DV62故障中心

首先需要在BOP20_上激活驱动对象1(DO1),然后才能设置访问权限,

访问级分为: p0003= 1标准; p0003= 2扩展; p0003 = 3专家;

2.调整装置额定电流

用户可以通过p50076[0]或p50076[1]进行设置;

3.输入电压调整参数

用户可以通过p50078[0]或p50078[1]进行设置;

4.输入电机数据

例如: p50100[D], 额定电枢电流;

p50101[D], 额定电枢电压;

p50102[D], 额定励磁电流,等参数;